

# ارائه‌ی راهکاری برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی

حسین عباسی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

مجید برقیان\* (دانشیار)

دانشکده‌ی فنی و هندسی عمران، دانشگاه تبریز

آویزها اجزاء انتقال نیرو در پلهای معلق هستند که نیروهای وارد بر عرضه را به کابل‌های اصلی پل انتقال می‌دهند و سلامت آن‌ها نقش مهمی در امنیت پل ایفا می‌کند. اما آویزها تحت بارهای اعمالی و متعاقباً جابه‌جایی‌های وارد به آن‌ها، مستعد خرابی هستند و در نتیجه، پیشتر آن‌ها طول عمر کوتاهی دارند و باید تعویض شوند. نوشتار حاضر، به دنبال راهکاری برای بالا بردن عمر آویزها بوده و با تمهیداتی که پیشنهاد کرده است، عملکرد آویز بهبود می‌یابد. برای اصلاح رفتار آویزها، افزودن عضوی از جنس پلی‌اتیلن بین قسمت سوکت و کابل آویز پیشنهاد شده است. مدل سازی مربوط به آویز واقعی روی پل موردي و مدل پیشنهادی انجام شده و نتایج نشان داده است که در مدل پیشنهادی، تنش وارد بر اعضاء مدل تا حدود ۳۹٪ نسبت به حالت اولیه کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داده است که برخلاف مدل اولیه، کرنش خمیری در سوکت و کابل صفر بوده است. بعد از اثبات کارایی مدل پیشنهادی، مصالح دیگری (پلی‌اتیلن، تفلون و پلی‌پروپیلن) در مدل پیشنهادی جایگزین شدند و نتایج هر ۴ مدل مقایسه شدند. از بین مصالح جایگزین، تفالون جواب بهتری داده است.

hosseinabbasi107@gmail.com  
barghian@tabrizu.ac.ir

واژگان کلیدی: آویز، پل معلق، خرابی آویز، جابه‌جایی وارد شده، اصلاح آویز

## ۱. مقدمه


آویزها از اجراء انتقال نیرو در پلهای معلق هستند که بارهای اعمالی بر عرضه را به کابل‌های اصلی پل منتقل می‌کنند و دوام و سلامت آن‌ها نقش مهمی در امنیت و قابلیت سرویس دهی بی‌عیب پل ایفا می‌کند. با وجود این، مشکل عدمدهی پیشتر پل‌های معلق این است که از بین اجزاء پل، آویزها از آسیب‌پذیرترین اجزای تحت بارهای اعمالی و متعاقباً جابه‌جایی‌های وارد به آن‌ها هستند و این موضوع در محیط‌های خورنده، خط‌زنک‌تر هم می‌شود. آویزها در اثر عوامل محیطی و بارهای ترافیکی معمولاً دچار خرابی و حتی شکست می‌شوند و در نتیجه اکثراً طول عمر کوتاهی دارند و باید تعویض شوند، که امری هزینه‌بر خواهد بود. خرابی آویز می‌تواند شامل: خوردگی، خستگی، ترک خوردگی، شکست و بسیاری از عوامل دیگر در قسمت‌های مختلف آویز باشد (شکل ۱).

در چند سال اخیر، تلاش‌های قابل توجهی درباره‌ی عمل خرابی آویزها و نحوه‌ی کمیمه‌سازی آسیب‌های وارد به آن انجام شده است. کلوئی<sup>۱</sup> و همکارانش<sup>۲</sup> (۲۰۰۷)، در بررسی تأثیر استفاده از گیره‌های مرکزی صلب در قطار در خرابی خستگی آویزهای پل‌های معلق، تجربه‌ی تعداد زیادی از چرخه‌های تنش عمده‌ی خستگی آویزهای پل‌های معلق، تجربه‌ی تعداد زیادی از چرخه‌های تنش با دامنه‌ی قابل توجه آویزهای پل به دلیل انعطاف‌پذیری زیاد و وزن کم آن‌ها (در مقابل حجم کمی سازه) در طول پهنه‌برداری اعلام شده است. همچنین از نتایج به دست آمده از تحلیل مدل عددی مشاهده شد که تأثیر بارهای اعمالی از طرف قطار در خرابی خستگی آویزهای پل پیشتر از بار باد بوده است. زانگ خیانگ لیو<sup>۳</sup> و همکارانش<sup>۴</sup> (۲۰۱۷)، در بررسی تأثیر استفاده از گیره‌های مرکزی صلب در رویکرد خستگی آویزهای کوتاه، دو مدل اجزاء محدود مربوط به پل معلق تک‌دهانه با و بدون گیره‌های مرکزی را مدل سازی کردند و دریافتند که گیره‌های مرکزی از طریق کاهش جابه‌جایی نسبی میان کابل‌ها و عرضه می‌توانند تنش‌های خمشی آویزهای کوتاه را به طور چشم‌گیری کاهش دهند. در انتها نتیجه‌گیری و پیشنهاد کردن هنگامی که گیره‌های مرکزی وجود ندارند، آویزها ممکن است زودتر از بازه‌یی که در طراحی در نظر گرفته شده است، دچار خستگی بشوند. سان<sup>۵</sup> و همکارانش<sup>۶</sup> (۲۰۱۷)،

\* نویسنده مسئول  
تاریخ: دریافت ۲۳، ۱۳۹۹/۹/۱۳، اصلاحیه ۱۳۰۰، ۱۴۰۰، ۷/۲۴، پذیرش ۱۴۰۰/۷/۲۴



شکل ۲. مدل اجزاء محدود یکی از آسیب‌های پل جیانگین.



شکل ۳. مدل اجزاء محدود پیشنهادی برای مدل قبلی آویز (مدل با عضو لایه‌ی میانی).

تعییر داده شد. در انتها، نتیجه هر چهار مدل آویز با هم مقایسه شدند، تا مناسب‌ترین مدل برای آویز پل مشخص شود. چون در بررسی صورت گرفته<sup>[۵]</sup> مشخص شده است که از بین آسیب‌های پل، آسیب‌های کوتاه پل در اثر جابه‌جایی سببی طولی بزرگی، که میان کابل اصلی و عرضه افقی می‌افتد، دچار آسیب می‌شوند؛ بر همین اساس، در پژوهش حاضر نیز برای بررسی بهتر و نزدیک شدن به واقعیت موضوع، از ابعاد یکی از آسیب‌های واقعی کوتاه پل استفاده شده است.

## ۲. مدل‌سازی و روش تحلیل

به‌منظور بررسی خرابی آویز پل در اثر نیروهای اعمالی و ارائه‌ی راهکاری برای بهبود رفتار آویز در آباکوس دونوع آویز پل مدل شدند که مدل اجزاء محدود اولی، مربوط به آویز واقعی موجود روی پل جیانگین و مدل دومی، هم مربوط به مدل اجزاء محدود پیشنهادی برای آویز پل بوده است. سالانه در نقاط مختلف دنیا، هزینه‌ی زیادی صرف نگهداری، تعمیر، و یا تعویض آویزها می‌شود (مثل پل‌های گلدن گیت<sup>[۶]</sup>، کلیفتون<sup>[۷]</sup>، شانتوپی<sup>[۸]</sup>، جیانگین<sup>[۹]</sup> وغیره). در نوشتار حاضر چون اطلاعات مربوط به آسیب‌های پل معلم جیانگین در دست بوده است، به همین خاطر در راستای بررسی خرابی آویزها و ارائه‌ی راهکاری برای بهبود رفتار آن‌ها، مدل مربوط به آویز پل جیانگین از بین پل‌ها انتخاب شده است که در شکل ۲ نیز مدل اجزاء محدود آن مشاهده می‌شود. همچنین در شکل ۳، مدل اجزاء محدود پیشنهادی برای آویز به جای مدل اولیه مشاهده می‌شود، که شکل کلی آن شبیه مدل اولیه‌ی آویز است، با این تفاوت که یک عضو به نام لایه‌ی میانی و از جنس پلی‌ایلن میان اعضاء قبلي افزوده شده است.

برای طراحی مدل موردنظر در پژوهش حاضر، سه بخش جداگانه به نام‌های لایه<sup>[۱۰]</sup>، سوکت<sup>[۱۱]</sup> و کابل<sup>[۱۲]</sup> در نظر گرفته و ترسیم شده‌اند. در بخش کابل، یک استوانه‌ی



شکل ۱. نمونه‌یی از خرابی آویز پل.<sup>[۱]</sup>


در بررسی علل خرابی آسیب‌های پل معلم جیانگین دریافتند که آسیب‌های کوتاه پل در اثر جابه‌جایی نسبی طولی بزرگی که میان کابل اصلی و عرضه افقی می‌افتد، دچار آسیب می‌شوند. زنگ<sup>[۵]</sup> و همکاراش<sup>[۶]</sup>،<sup>[۷]</sup> آسیب‌های کوتاه پل ناجینگ داشنگوان<sup>[۸]</sup> را براساس اطلاعات کرنش دینامیکی انجام دادند و تأثیر رفتار خمشی، خطوط قطار، تعداد واگن‌ها و سرعت قطار در عملکرد خستگی آویز کوتاه را بررسی کردند و دریافتند که رفتار خمشی تأثیر قابل توجهی در آثار خستگی آسیب‌های کوتاه دارد. ژانگ خیانگ لیو و همکاراش<sup>[۹]</sup>،<sup>[۱۰]</sup> روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان آویزهای کوتاه پل‌های معلم و قوسی ارائه و برای سنجش ایمنی آسیب‌ها، از روشی به نام ارزیابی ارائه شده مشخص شد که شاخص اطمینان آویز روی پل، استفاده از روش ارزیابی ارائه شده مشخص شد که شاخص اطمینان آویز روی پل، بعد از ۲۴ سال به صفر می‌رسد که این مدت از  $\frac{1}{3}$  عمر طراحی در نظر گرفته شده است.

با وجود تلاش‌های زیادی که درباره‌ی علل خرابی آویزها و نحوه‌ی کمیته‌سازی آسیب‌های واردہ به آن‌ها انجام شده است، ولی به علت اینکه هنوز گزارش‌هایی از خرابی آویزها در پل‌های معلم از نقاط مختلف دنیا داده می‌شود (مثل فرو ریختن ناگهانی پل معلم کوتای-کارتانگارا<sup>[۱۱]</sup> (کوکارا<sup>[۱۲]</sup> در سال ۲۰۱۱ در کشور اندونزی که بیش از ۲۰ نفر تلفات در برداشت،<sup>[۱۳]</sup> و یا اخیراً یک پل معلم در ونزوئلا<sup>[۱۴]</sup> که در اثر خرابی چند آویز آن (پارگی آویز)، کل پل عملاً غیرقابل بهره‌برداری شده بود)، بیانگر این واقعیت هستند که هنوز هم در زمینه‌ی مذکور به روش‌های پیشنهادی جدید و کارآمدی نیاز است.

نوشتار حاضر، به دنبال راهکاری برای بالا بردن عمر آویزها بوده و با تمهیداتی که پیشنهاد کرده است، حتی باعث بهبود عملکرد آویز هم شده است؛ تا این طریق امنیت کل سازه‌ی پل ارتقاء یابد و از بروز هزینه‌های اضافی برای تعمیر یا تعویض آسیب‌های آسیب‌دیده جلوگیری شود. بررسی انجام شده در نوشتار حاضر شامل دو بخش است: در بخش اول، برای اصلاح رفتار آویزها، افزودن عضوی بین مربوط به آویزهای آسیب‌دیده جلوگیری شود. بررسی انجام شده در نوشتار حاضر، مربوط به آویز واقعی روی پل جیانگین<sup>[۱۵]</sup> در نرم افزار آباکوس<sup>[۱۶]</sup> انجام شده است. بعد، مدل پیشنهادی با افزودن عضوی به نام لایه‌ی میانی میان اعضاء قبلي برای آویز پل مدل‌سازی و تحلیل شد. سپس نتایج هر دو مدل آویز برای نتیجه‌گیری با یکدیگر مقایسه شدند. در بخش دوم، نیز بعد از اثبات کارآیی مدل پیشنهادی، دو مدل پیشنهادی دیگر برای آویز پل شبیه مدل پیشنهادی، اول مدل‌سازی شدند. با این تفاوت که در هر کدام از آن‌ها، نوع مصالح به کار رفته در عضو لایه‌ی میانی مرتبط

جدول ۱. مشخصات مصالح استفاده شده در مدل سازی.

تصویر	تنشی تسلیم (Pa) $\times 10^6$	ضریب پواسون	مدول کشسانی (Pa) $\times 10^7$	وزن مخصوص (Kgf/m³)	صالح
	۱۱۸۰	۰/۳	۱۹۰۰۰	۷۸۶۶/۶۲	Cable Steel
	۲۷۵/۰۹	۰/۳	۲۰۴۰۰	۷۸۵۰	St۳۷
	۳۰	۰/۴۵	۸۰	۹۶۰	HDPE



ب) آبکوس.

الف) SAP ۲۰۰۰

شکل ۵. جابه‌جایی انتهای میله.

مصالح و شرایط مرزی یکسان، تحت بار متغیرکری تحلیل شد. همان طور که در شکل ۵ نیز مشاهده می‌شود، نتایج حاصل از دو نرمافزار شباهت زیادی به هم دارند به طوری که جابه‌جایی انتهای میله تحت بار اعمالی یکسان، در آبکوس برابر ۴۳۶ /۰ /۰ متر و در SAP ۲۰۰۰ ۴۲۶ /۰ /۰ متر است که این اختلاف ناقیز بین نتایج دو مدل قابل قبول است و می‌تواند ناشی از پیش‌فرضهای نرمافزارها باشد.


نتایج حاصل از تحلیل مدل اولیه‌ی آویز (بدون لایه) بررسی شدند، تا بتوان با نتایج بدست آمده از تحلیل مدل پیشنهادی - که اشاره شده است - مقایسه شوند تا کارایی و مزیت مدل پیشنهادی مشخص شود. منظور از مدل اولیه، همان مدل در نظر گرفته شده برای آویز واقعی موجود روی پل جیانگین است. از جمله موارد بررسی پژوهش حاضر، خرابی آویز با توجه به نتایج مربوط به توزیع معیار تنش فون میسز<sup>۱۸</sup> و مقدار آن در محل مشخص شده در آویز و نتایج کرنش خمیری<sup>۱۹</sup> اعضاء آویز است. در همین راستا، مطابق شکل ۶، به توزیع تنش در مدل اولیه و مدل پیشنهادی برای آویز پل پرداخته و مشاهده شد که توزیع تنش در آن منطقه از عضو مرتبط آویز که در واقعیت اکثر دچار ترک‌خوردگی می‌شود، در هر دو مدل نیز بیشتر از دیگر ناحیه‌هاست.

در شکل ۷، مقدار تنش ایجاد شده در محل موردنظر از آویز مدل اولیه و مدل پیشنهادی (ناحیه‌یی که در واقعیت اکثر دچار خرابی و ترک‌خوردگی می‌شود)، برای مقایسه‌ی رفتار دو مدل مشاهده می‌شود. با توجه به شکل ۸، که مقایسه‌ی نتایج (شکل ۷) را نشان می‌دهد، می‌توان مشاهده کرد که در یک محل از دو مدل (در گروه<sup>۱۹</sup>، تنش موجود در آن نقطه از مدل پیشنهادی کوچک‌تر از تنش ایجاد شده در همان نقطه از مدل اولیه یا واقعی است.


توپر به شعاع ۵۰/۰ مترو به طول ۳ متر رسم شد. در بخش سوکت، قسمت‌های بالا و پایین آویز پل رسم شدند و سپس در هر کدام یک سوراخ استوانه‌یی شکل و به قطر ۵۰/۰ متر ایجاد شد. در بخش لایه، لایه‌ی میانی موردنظر (مانند لوله) به شعاع ۲۵/۰ متر و به ضخامت ۲۵/۰ متر ترسیم شد. شرایط مرزی را باید به نحوی اعمال کرد تا رفتار مدل ساخته شده شبیه رفتار آویز پل در واقعیت باشد. بنابراین در اعمال شرایط مرزی برای قسمت بالای آویز درجه‌های UX و RX و برای قسمت پایین آویز فقط URX آزاد قرار داده شدند. در مبنای نیز بعد از سعی و خطای کردن و بررسی‌های انجام گرفته از بات تعداد و اندازه‌یی مش که حالت بهینه داشته باشد تا هم حجم محاسبات معقول باشد و هم از نظر بررسی رفتار سازه نیاز به مبنای کوچک‌تر نباشد، درنهایت تصمیم بر آن شد که بخش کابل با اندازه‌ی ۱/۰ متر و بخش‌های سوکت و لایه با اندازه‌ی ۰/۲ متر مبنای شوند. جزئیات مشخصات مصالح مختلف استفاده شده در مدل اولیه و مدل پیشنهادی برای آویز در جدول ۱ آرائه شده است.

## ۱.۲ روش تحلیل و نتایج

در سال ۱۷۲۰، در بررسی که سان و همکاران،<sup>۲۰</sup> درباره‌ی عمل خرابی آویزهای پل معلق جیانگین انجام دادند، دریافتند که آویزهای کوتاه پل در اثر جابه‌جایی نسبی طولی بزرگی که میان کابل اصلی و عرضه اتفاق می‌افتد، دچار آسیب می‌شوند.<sup>۲۱</sup> در پژوهش حاضر نیز چون جابه‌جایی‌های نسبی طولی آویزها به صورت دقیق و در واقعیت از طریق سیستم پایش سلامت سازه‌ی<sup>۲۲</sup> (نصب آتن‌های GPS) مشخص و در دسترس بوده است (شکل ۴). به همین دلیل در تحلیل مدل‌های ساخته شده، جابه‌جایی‌های واقعی آویز اعمال شدند. به منظور صحبت‌سنگی، میله‌یی در دو نرمافزار آبکوس و SAP ۲۰۰۰ با لحاظ



شکل ۶. توزیع تنش در مدل مرتبط با آویز در اثر جابه‌جایی‌های اعمالی (بر حسب MPa).




شکل ۷. تنش موجود در محل مشخص از آویز.

جابه‌جایی‌های یکسان صفر است و فقط عضو لایه‌ی میانی افزوده شده دچار کرنش خمیری می‌شود که یک امر طبیعی است، چون عضو مرتبط از جنس پلیمر است.

### ۳. نتیجه‌گیری از مقایسه‌ی نتایج مدل‌های اولیه و پیشنهادی


از مقایسه‌ی نتایج مدل پیشنهادی با مدل اولیه و بنا به دلایل گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که اضافه کردن عضو لایه‌ی میانی - که از جنس پای ایلن است - به عنوان لایه‌یی بین سه عضو دیگر مدل اولیه، هم باعث کاهش تنش ایجاد شده می‌شود و هم از کرنش خمیری دیگر اعضاء مدل جلوگیری می‌کند و به همین خاطر تا حد زیادی سبب بالا بدن عمر آویز و بهبود عملکرد آن می‌شود. همچنین در مدل اولیه‌ی اعضاء آویز نسبت به مدل پیشنهادی، به علت تنش ایجاد شده بی‌زیگ تر و کرنش خمیری، زودتر ترک بر می‌داشت که همین امر سبب زنگ‌زدگی سریع تر کابل آویز در مدل اولیه نسبت به مدل پیشنهادی می‌شد، لذا باید کل آویز تعویض می‌شد.

بعد از اثبات کارآیی مدل پیشنهادی برای آویزیل، دو مدل دیگر شیوه مدل پیشنهادی اول ارائه شدند. با این تفاوت که جنس مصالح بدکار رفته در عضو لایه‌ی میانی هر کدام از آن‌ها با یکدیگر متفاوت بود. سپس هر کدام به صورت جداگانه و با شرایط یکسان




شکل ۸. مقایسه‌ی تنش ایجاد شده در محل مشخص بین دو مدل.


همچنین مطابق نتایج شکل ۶ مشخص می‌شود که تحت جابه‌جایی‌های یکسان، محدوده‌ی توزیع تنش در مدل پیشنهادی کمتر از مدل اولیه است. موضوع دیگری که حائز اهمیت است، نتایج مربوط به کرنش خمیری اعضاء آویز است. از مقایسه‌ی نتایج دو شکل ۹ و ۱۰ که نتایج مربوط به کرنش خمیری اعضاء مدل اولیه و مدل پیشنهادی هستند، مشاهده می‌شود که در بی اعمال جابه‌جایی‌های یکسان و مشخص به هر دو مدل اولیه و پیشنهادی، عضو یا اعضایی از آویز مدل اولیه دچار کرنش خمیری می‌شوند. در صورتی که در مدل پیشنهادی برخلاف مدل اولیه، کرنش خمیری اعضاء قبلی آویز تحت



شکل ۹. کرنش خمیری ایجاد شده در اعضاء مدل اولیه.



شکل ۱۰. الف) کرنش خمیری ایجاد شده در مدل پیشنهادی، ب) بررسی کرنش خمیری اعضاء مدل پیشنهادی.




شکل ۱۱. توزیع تنش در مدل مرتبط با آویز در اثر جایه‌جایی‌های اعمالی (بر حسب MPa).

که در بخش‌های قبیل ارائه شده است، مقایسه شدند و از بین سه مدل پیشنهادی، مناسب‌ترین انتخاب شده است. فرق بین سه مدل پیشنهادی، متفاوت بودن جنس عضو لایه‌ی میانی هر کدام از سه مدل با یکدیگر بوده است. شبیه مدل پیشنهادی اول، در مدل‌های پیشنهادی دوم و سوم نیز نتایج مربوط به توزیع تنش و کرنش خمیری اعضا بررسی شدند، تا بتوان نتایج هر سه مدل پیشنهادی برای آویز پل را مقایسه کرد. در شکل ۱۱، توزیع تنش در دو مدل پیشنهادی دوم و سوم برای آویز پل مشاهده می‌شود که شکل کلی (یا پراکنندگی) توزیع تنش تحت جابه‌جایی‌های اعمالی در هر دو مدل، شبیه مدل پیشنهادی اول است، با این تفاوت که محدودیت تنش، در هر مدل متفاوت است.

مدل سازی و تحلیل شدن و دوباره مقایسه بیان نتایج سه مدل پیشنهادی انجام شد،  
تا ازین سه مدل، کارآمدترین و مناسب‌ترین مدل مشخص شود. جنس عضو لایه‌ی  
میانی در مدل پیشنهادی اول از جنس پلی اتیلن، در عضو لایه‌ی میانی مدل پیشنهادی  
دوم از جنس نکلون و مدل پیشنهادی سوم نیز از جنس پلی پروپیلن بوده است.

#### ۴. نتایج حاصل از تحلیل مدل‌های پشن‌هادی دوم و سوم

نتایج تحلیل هر دو مدل شستنها دی دوم و سوم نیز با نتایج مدل شستنها دی اول،



شکل ۱۲. تنش موجود در یک محل مشخص از آویز ۱گرهی ۹ که در محل بحرانی آویز قرار دارد.)

## ۵. نتیجه‌گیری


آویزها اجزایی در پل‌های معلق و قوسی هستند که تحت بارهای زنده، مستعد خرابی هستند و بیشتر آن‌ها، طول عمر کوتاهی دارند، که این امر باعث اختلال در عملکرد آویز و کل پل می‌شود. در همین راستا، در نوشتار حاضر با بررسی رفتار آویز پل حین جابه‌جایی‌های اعمالی در اثر بارهای وارده و با استفاده از نرم‌افزار آباکوس، راهکاری (روش جایگزینی) برای بالا بردن عمر آویزهای پل معلق در برابر خرابی تحت بارهای جانبی و جلوگیری از اعمال هزینه‌های مازاد برای تعمیر یا تعویض آویزهای آسیب دیده ارائه شده است. پس از مدل‌سازی و تحلیل هر ۴ مدل آویز (مدل اولیه و سه مدل پیشنهادی)، با بررسی و مقایسه‌ی نتایج تحلیل هر یک از آن‌ها، این نتایج برای مدل‌سازی صورت گرفته به دست آمده است:

۱. اضافه کردن عضوی به نام لایه‌ی میانی و از جنس پلی‌اتیلن، به عنوان لایه‌ی بین سه عضو دیگر مدل اولیه، باعث کاهش تنش وارده بر اعضاء مدل تا میزان ۳۹٪ نسبت به حالت اولیه (بدون عضو لایه‌ی میانی) شده است.

۲. افزودن عضو لایه‌ی میانی بین اعضاء مدل اولیه از کرنش خمیری دیگر اعضاء مدل جلوگیری می‌کند. به این ترتیب که در مدل‌های پیشنهادی - که شامل عضو لایه‌ی میانی بودند - برخلاف مدل اولیه، دو عضو سوکت که در ابتدا و انتهای مدل قرار داشتند، وارد ناحیه‌ی خمیری نشده و نیازی به تعویض آن اعضا نبوده است.

۳. به علت کاهش تنش وارده بر اعضاء مدل و جلوگیری از کرنش خمیری دیگر اعضاء مدل، افزودن یک عضو به مدل اولیه (یعنی مدل پیشنهادی)، تا حد زیادی از ایجاد ترک در اعضاء آویز (یا خستگی اعضاء) و زنگ‌زدگی کابل آویز جلوگیری می‌کند (ایا دستکم به تأخیر می‌اندازد). به همین خاطر سبب بالا بردن عمر آویز و بهبود عملکرد آن می‌شود و این امر، کارآیی و کارآمدبودن مدل پیشنهادی و به صرفه بودن آن را نشان می‌دهد.


۴. مدلی که عضو لایه‌ی میانی آن از جنس تفلون بوده است، رفتار بهتری نسبت به دو مدل دیگر از خود نشان داد. یعنی در سه مدل پیشنهادی، برای عضو لایه‌ی میانی در آویز تفلون بهتر از پلی‌اتیلن و پلی‌اتیلن بهتر از پلی‌پروپیلن جواب داده است. به این ترتیب که تنش وارده در یک




شکل ۱۳. مقایسه‌ی تنش ایجاد شده در محل مشخص بین سه مدل پیشنهادی.

در شکل ۱۲، نیز مقدار تنش ایجاد شده در محل مشخص شده از آویز (گرهی ۹)، در هر دو مدل پیشنهادی دوم و سوم بررسی شدند. از مقایسه‌ی نتایج در شکل‌های ۶ و ۱۱ مشخص می‌شود که در پی اعمال جابه‌جایی‌های یکسان و مشخصی به هر سه مدل پیشنهادی، محدوده‌ی توزیع معیار تنش فون میسز در مدل پیشنهادی دوم کمتر از مدل پیشنهادی اول و محدوده‌ی توزیع تنش در مدل پیشنهادی اول کمتر از مدل پیشنهادی سوم بوده است. از مقایسه‌ی نتایج در شکل‌های ۷ و ۱۲ و نیز مشاهده‌ی شکل ۱۳، مشخص می‌شود که در یک محل از سه مدل پیشنهادی برای آویز پل (گرهی ۹ از سه مدل)، معیار تنش موجود در یک نقطه از مدل پیشنهادی دوم کوچک‌تر از تنش ایجاد شده در همان نقطه از مدل پیشنهادی اول است؛ و همچنین معیار تنش موجود در آن نقطه از مدل پیشنهادی اول نیز کوچک‌تر از تنش ایجاد شده در همان نقطه از مدل پیشنهادی سوم است.

در شکل‌های ۱۴ و ۱۵، به ترتیب نتایج مربوط به کرنش خمیری اعضاء مدل‌های پیشنهادی دوم و سوم مشاهده می‌شوند. در مدل‌های پیشنهادی دوم و سوم نیز همانند مدل پیشنهادی اول، با اعمال جابه‌جایی‌های مشخص شده، هیچ‌یک از اعضاء آویز وارد فاز خمیری نشده و سالم (قابل بهره‌برداری) مانده و فقط عضو لایه‌ی میانی اضافه شده، دچار کرنش خمیری شده است.



شکل ۱۴. الف) کرنش خمیری ایجاد شده در مدل پیشنهادی دوم ب) بررسی کرنش خمیری اعضاء مدل پیشنهادی دوم.



شکل ۱۵. الف) کرنش خمیری ایجاد شده در مدل پیشنهادی سوم ب) بررسی کرنش خمیری اعضاء مدل پیشنهادی سوم.

در مدلی که جنس عضو لایه‌ی میانی آن از پلیپروپیلن بوده است، به میزان ۳۶٪ نسبت به مدل اولیه‌ی فاقد عضو لایه‌ی میانی کاهش یافته است.

محل مشخص شده در تمام مدل‌ها، در مدل پیشنهادی دوم، که جنس عضو لایه‌ی میانی آن از تفلون بوده است، به میزان ۴۳٪ و در مدلی که جنس عضو لایه‌ی میانی آن از پلی‌اتیلن بوده است، به میزان ۳۹٪ و

## پابلوشت‌ها

17. global position system antennas
18. von mises stress
19. plastic strain components

1. Cluni
2. Petrini & Bontempi
3. Liu
4. Sun
5. Zhong
6. Nanjing Dashengguan bridge
7. Kutai-Kartanegara suspension Bridge
8. Jiangyin
9. Abaqus
10. Golden Gate
11. Clifton
12. Shantou Bay
13. Layer
14. Socket
15. Cable
16. structural health monitoring

## منابع (References)

1. Liu, Z., Guo, T., Hebdon, M.H. and et al. "Corrosion fatigue analysis and reliability assessment of short suspenders in suspension and arch bridges", *Journal of Performance of Constructed Facilities*, **32**(5), pp.04018060:1-11 (2018).
2. Cluni, F., Gusella, V. and Ubertini, F. "A parametric investigation of wind-induced cable fatigue", *Engineering Structures*, **29**(11), pp. 3094-3105 (2007).

3. Petrini, F. and Bontempi, F. "Estimation of fatigue life for long span suspension bridge hangers under wind action and train transit", *Structure and Infrastructure Engineering*, **7**(7-8), pp. 491-507 (2011).
4. Liu, Z., Guo, T., Huang, L. and et al. "Fatigue life evaluation on short suspenders of long-span suspension bridge with central clamps", *Journal of Bridge Engineering*, **22**(10), pp.04017074:1-11 (2017).
5. Sun, Z., Ning, S. and Shen, Y. "Failure investigation and replacement implementation of short suspenders in a suspension bridge", *Journal of Bridge Engineering*, **22**(8), pp. 05017007:1-9 (2017).
6. Zhong, W., Ding, Y.L., Song, Y.S. and et al. "Fatigue behavior evaluation of full-field hangers in a rigid tied arch high-speed railway bridge: Case study", *Journal of Bridge Engineering*, **23**(5), pp.05018003:1-13 (2018).
7. Kawai, Y., Siringoringo, D. and Fujino, Y. "Failure analysis of the hanger clamps of the Kutai-Kartanegara Bridge from the fracture mechanics viewpoint", *Journal of JSCE*, **2**(1), pp. 1-6 (2014).
8. Golden Gate Bridge Highway and Transportation District, "Bridge design and construction statistics", <http://goldengatebridge.org/research/factsGGBDesign.php>, (Oct. 25, 2016).
9. Shapland, M. (2011). "BIAS news archive Clifton Suspension Bridge", [http://www.b-i-a-s.org.uk/bias\\_suspension\\_bridge.html](http://www.b-i-a-s.org.uk/bias_suspension_bridge.html), (Oct. 25, 2016).
10. Xu, G. "Shantou bay suspension bridge: In inspection, evaluation and maintenance of suspension bridges case studies", CRC Press, pp. 262-291 (2015).