

استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دالهای تخت

سعید سوروی (دانشجوی دکتری)

محمد رضا اصفهانی^{*} (استاد)

دانشکده‌ی هنдрی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چنانچه دال تخت، تحت بارهای غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرد و گسیختگی پانچینگ دال تخت اتفاق بیفتد، پس از بازتوزیع نیروها، بارهای اتصال دال تخت به اتصال‌های مجاور منتقل می‌شود و اتصال‌های دیگر نیز دچار گسیختگی خواهند شد. جهت ایجاد برقراری یک سازوکار پشتیبان پس از گسیختگی پانچینگ در پژوهش حاضر، ۱۰ نمونه دال مربعی با مقیاس ۰/۵ و با ابعاد ۱۶۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۱۲۵ میلی‌متر با جزئیات متفاوت در آرماتورگذاری بر روی تکیه‌گاه‌های ساده آزمایش شدند، و سپس آثار آرماتورهای یکپارچگی، آرماتورهای فشاری، آرماتورهای یکپارچگی خم شده به بالا و آرماتورهای برشی در مقاومت پس پانچینگ برسی شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان‌گر آن است که با افزودن آرماتور یکپارچگی، مقاومت پس پانچینگ افزایش می‌یابد. آرماتورهای فشاری مقاومت‌هایی باد شده را تعییر نمی‌دهند. خم کردن آرماتور یکپارچگی به سمت ناحیه‌ی کششی دال، باعث افزایش مقاومت پانچینگ و پس پانچینگ اولیه خواهد شد. آرماتورهای برشی می‌توانند مقاومت پانچینگ و شکل‌پذیری اتصال را افزایش می‌دهند.

واژگان کلیدی: مقاومت پس پانچینگ، دال تخت، آرماتور یکپارچگی، گسیختگی پانچینگ.

sarvari@mail.um.ac.ir
esfahani@um.ac.ir

۱. مقدمه و پیشینه‌ی تحقیقات

اتصال دال تخت به ستون در ردیه اتصال‌های تُرد سازه‌های بتن‌آرمه محسوب می‌شود و گسیختگی اتصال دال اغلب بدون هیچ هشداری رخ می‌دهد. این موضوع بزرگ‌ترین ضعف اتصال دال تخت به ستون است.^[۱] چنانچه دال تخت، تحت اثر بار پیش‌بینی نشده در طراحی قرار گیرد، در بیشتر موارد اتصال دال تخت به ستون دچار گسیختگی برشی پانچینگ می‌شود؛ بنابرین باید تمهیداتی ارائه کرد تا از انتقال بار به اتصال‌های دیگر پیشگیری شود. به سخن دیگر، اتصال دال تخت به ستون پس از گسیختگی پانچینگ باید از طریق یک سازوکار مؤثر قابلیت باربری داشته باشد.^[۲] در طول دهه‌های گذشته، چندین گسیختگی در دال‌های تخت رخ داده است، که اتصال‌های دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.^[۳] هاوکینز و میچل^[۴] (۱۹۷۹) ساختارهای حمایتی پس از گسیختگی پانچینگ، شامل: در نظر گرفتن ضریب بارهای بیشتر در طراحی، استفاده از آرماتور برشی در اطراف اتصال دال تخت به ستون، و الزاماتی برای آرماتورهای یکپارچگی^۱ (آرماتورهای عبوری از ستون در ناحیه‌ی فشاری دال) ارائه کردند و در نهایت، الزامات آرماتورهای یکپارچگی به عنوان یک راهکار کاربردی پیشنهاد شد. میچل و کوک^[۵] (۱۹۸۴) امکان ایجاد یک سازوکار پشتیبان در حالت‌های مختلف آرماتورهای یکپارچگی، منجر به رسیدن فولاد به کرنش‌های بالاتر خواهد شد. مطابق با پژوهش حاضر، با افزایش طول آرماتور یکپارچگی، تغییرات اندکی در مقاومت پس پانچینگ مشاهده شده است. همچنین برای مشخص شدن اثر هندسه‌ی ستون، دو

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۲۴، ۱۳۹۸/۶/۱۳، اصلاحیه ۷، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰، پذیرش ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

DOI:10.24200/J30.2020.54241.2622


نمونه با ستون‌های مستطیلی و مربعی آزمایش شدند، که تغییر محسوسی مشاهده نشد.^[۹]

جهت دست یابی به یک سازوکار مناسب جهت باربری اتصال دال - ستون پس از گسیختگی پانچینگ، باید شیوه‌های انتقال برش در اتصال بررسی شوند. در اتصال دال - ستون با افزایش بارگذاری، ترک‌های خمشی در اطراف ستون تشکیل می‌شوند و با گسترش ترک‌های خمشی و ترکیب آن‌ها با ریزترک‌های پرشی، یک ترک قطعی به نام ترک پانچینگ مطابق با شکل ۱ تشکیل می‌شود.^{[۱۱] [۱۰]}


در اتصال‌های دال - ستون با آرماتور خمشی (بدون آرماتورهای برشی و سایر آرماتورها)، پس از شکل‌گیری میکروترک های برشی و خمشی و قبل از گسیختگی برش پانچینگ، عمدت‌ترین انتقال برش، مقاومت برشی بن (ففل و بست سنگ‌دانه‌ها) و عملکرد شاخه‌یی آرماتور کششی هستند.^[۱۰] با شکل‌گیری ترک پانچینگ در اتصال دال - ستون، سازوکار تحمل بار برشی از طریق ففل و بست سنگ‌دانه‌ها از بین می‌رود و برش فقط می‌تواند از طریق آرماتورهای کششی و عملکرد شاخه‌یی تحمل شود.^[۱۱] مطابق با پژوهش‌های عملکرد شاخه‌یی، دو حالت گسیختگی در عملکرد شاخه‌یی وجود دارد: حالت اول، جاری شدن آرماتور و خرد شدن^۸ هم‌زمان بتن تکیه‌گاهی آرماتور (شکل ۲-الف) و حالت دوم، شکاف خوردن^۹ یا پوسته شدن^{۱۰} بتن است (شکل ۲-ب).^[۱۵-۱۳] ضخامت بتن بالای آرماتور، مؤثرترین پارامتر تعیین‌کنندهٔ حالت گسیختگی است.^[۱۴] نتایج آزمایشگاهی بیان‌گر آن است که اگر ضخامت پوشش بتن بالای آرماتور (ارتفاع بتن در جهت اعمال نیروی برشی) بزرگ‌تر از ۶ تا ۷ برابر قطر آرماتور باشد، حالت اول (تحمل تشن تا جاری شدن آرماتور و خرد شدن بتن تکیه‌گاهی) رخ می‌دهد و حالت دوم در ضخامت‌های کمتر بتن اتفاق می‌افتد.^[۱۶-۱۴] می‌توان نتیجه گرفت، چنانچه در اتصال دال به ستون فقط آرماتور کششی وجود داشته باشد، با توجه به ارتفاع کم بتن بالای آن (به اندازهٔ پوشش بتن)، حالت دوم (پوسته شدن بتن) اتفاق می‌افتد (ناحیه‌ی ۱ در شکل ۱). بنابراین دال‌هایی که فقط آرماتور کششی دارند،

مقاومت پس پانچینگ بسیار کمی خواهند داشت.^[۱۵] چنانچه در اتصال دال - ستون، آرماتور یکپارچگی وجود داشته باشد، با توجه به ارتفاع قابل توجه بتن بالای آن (به اندازه ارتفاع مؤثر دال)، حالت اول گسیختگی عملکرد شاخه بی (جاری شدن آرماتور و خرد شدن^[۱۶] هم زمان بتن تکیه گاهی (آرماتور در ناحیه ۲ در شکل ۱) رخ می دهد؛ بنابراین مقاومت برشی پس از پانچینگ اتصال دال - ستون، دست کم به اندازه هی مقاومت جاری شدن آرماتورهای یکپارچگی خواهد بود. از این رو آرماتورهای یکپارچگی به صورت یک بستر تکیه گاهی جهت جلوگیری از رویداد تخریب پیش رو نه عمل خواهند کرد.^[۱۷] چنانچه در اتصال دال تخت به ستون به اندازه کافی آرماتورهای یکپارچگی تعییه شود، پس از گسیختگی پانچینگ، اتصال توانایی بهبود در مقاومت پس پانچینگ به صورت عملکرد غشایی کششی را دارد.^[۱۸] باید دانست که گسیختگی و خرد شدن بتن در ناحیه ۲ در شکل ۱ در حد معنی، متوقف می شود.^[۱۹]

در پژوهش‌های پیشین، اغلب در مورد مقاومت برش پس پانچینگ، مطالعات با هدف پژوهش بر روی آرماتورهای یکپارچگی صورت پذیرفته است. با توجه گسیختگی مطرح شده در مورد دال تخت پس از گسیختگی پانچینگ می‌توان نتیجه‌گیری کرد که آرماتورهای عبوری از ترک مخروط پانچینگ می‌توانند مقاومت پس پانچینگ را افزایش دهند. دلیل این اثر مشیت، ایجاد یک بل ارتباطی بین مخروط پانچینگ و دال جهت جلوگیری از فروریزش است. آرماتورهای عبوری ذکر شده مطابق شکل ۱ می‌توانند شامل آرماتورهای کششی، یکپارچگی، یکپارچگی خم شده به بالا و همچنین آرماتورهای برشی، باشند؛ بنابراین در پژوهش حاضر، علاوه‌بر آرماتورهای



شکل ۱. تحمیل برش توسط آرماتورهای یکپارچگی و خمی و بتن پس از گسیختگی
برش پانچینگ.



شکل ۲. حالت های گسیختگی عملکرد شاخه‌یی.

جدول ۱. وزن مصالح مصرفی در یک مترمکعب بتن (وزن به کیلوگرم).

مصالح مصرفی	درشتدانه	ریزدانه	سیمان	آب	فوق روان‌کننده	برن
٪/۷	۱۸۰	۴۰۰	۱۰۸۰	۷۲۰	C۳۰	بتن

کششی و یکارچگی، اثر آرماتورهای یکارچگی خم شده به بالا، آرماتورهای خم اضافی علاوه بر آرماتورهای یکارچگی (آرماتورهای اضافی کششی خم شده به پائین) و آرماتورهای بر پشتی در مقامات سر، بانحنگ دالهای تخت دررسی، شده است.

۲. طراحی و ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی

١.٢. مشخصات مصالح



در مطالعه‌ی آزمایشگاهی حاضر، بتن با رده‌ی مقاومتی ۵۰^۰ (بن معمولی) استفاده شده است. سیمان مصرفی از نوع تیپ I، بزرگ‌ترین اندازه‌ی سنگ دانه ۲۵ میلی‌متر، نسبت آب به سیمان ۴۵٪ و عیار سیمان ۴۰٪ کیلوگرم بر مترمکعب بوده است. در ساخت نمونه‌ها از آرماتور با تنش تسليم و تنش نهایی به ترتیب ۴۰۰ و ۶۰۰ مگاپاسکال استفاده شده است. طرح اختلاط بتن و مشخصات مصالح بر طبق آزمایش‌های صورت گرفته (شکل ۳) در جدول‌های ۱ الی ۳ ارائه شده است.

جدول ۲. خواص آرماتورهای مصرفی.

نمونه	قطر آرماتور (mm)	سطح مقطع (mm ²)	تنش تسلیم (MPa)	کرنش نهایی (%)
۱	۸	۴۲۰	۴۵۶	۲۹,۵۸
۲	۱۰	۷۸۵	۴۵۶	۳۰,۹۴
۳	۱۲	۱۱۴۰	۴۴۵	۳۰,۰۶

جدول ۳. خواص بتن نمونه‌ها.

نمونه‌ها	وزن مخصوص فشاری (kN/m ³)	مقاومت فشاری (MPa)	بتن ریزی
SP - ۳, SP - ۲, SP - ۱	۲۴,۶	۳۲	سری ۱
SS - ۳, SS - ۲, SS - ۱, SB - ۴, SB - ۳, SB - ۲, SB - ۱	۲۴,۱	۳۲	سری ۲



شکل ۴. دستگاه آزمایش استفاده شده در پژوهش حاضر.

نیروسنج ^{۱۴} اندازه‌گیری شده است. نیروسنج و تغیرمکان‌سنج به دستگاه ثبت داده‌ها متصل بودند و نمونه‌ها بر روی تکیه‌گاه ساده‌ی فولادی (IPE ۱۸۰) قرار گرفتند. شکل ۴).

۳. مشخصات نمونه‌ها

۱۰ نمونه‌ی دال تخت در سه گروه ساخته و ویژگی‌های کلی آن‌ها در جدول ۴ ارائه شده است. گروه ۱ نمونه‌ها، نمونه‌های مرجع (نمونه‌های SP) هستند و جهت مقایسه‌ی نتایج با گروه‌های بعدی و اثر آرماتور یکپارچگی و آرماتورهای فشاری ساخته شده‌اند. گروه ۲، جهت بررسی اثر آرماتورهای یکپارچگی خم شده به بالا و آرماتورهای خم شده به بالا علاوه بر آرماتورهای یکپارچگی (نمونه‌های SB) و گروه ۳ جهت بررسی اثر آرماتورهای بشی (SS) بودند. خلاصه‌ی مشخصات نمونه‌های اخیر در جدول ۴ ارائه شده است. باید افزود در کلیه‌ی نمونه‌ها، نسبت آرماتور کششی در مقطع٪ ۶۲,۶٪ (ثابت) بوده و در نمونه‌های شامل آرماتور یکپارچگی، ۲ آرماتور با قطر ۱۰ میلی‌متر در هر جهت قرار داشته است. در همه‌ی نمونه‌ها، پوشش خالص بتن در ناحیه‌ی فشاری ۱۵ میلی‌متر بوده است.







شکل ۳. آزمایش کشش آرماتور و مقاومت فشاری بتن.

۲.۲. برپایی آزمایش‌ها


جهت طراحی آرماتورهای کششی و یکپارچگی، ابتدا یک دال با دهانه‌ی ۶,۸ متر و بارهای مرده و زنده به ترتیب مساوی با ۱/۵ و ۲/۵ کیلوپاسکال با استفاده از آئینه‌نامه‌ی ۲۰۱۱ - ۳۱۸ ACI طراحی شده است. تکیه‌گاه‌های ساده در نقطه‌ی ستون مربعی، ۴۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است. تکیه‌گاه‌های ساده در نقطه‌ی عطف خم شدن قرار دارند. نقطه‌ی عطف خم شدن در پژوهش حاضر مطابق با پژوهش موقوتی ۱۲ (۲۰۰۸)، [۱۰] در فاصله‌ی ۰/۰ طول دهانه از برستون فرض شده است. با توجه به طراحی انجام شده و مقیاس ۵/۰ برابر ابعاد واقعی، فاصله‌ی تکیه‌گاه‌ها ۱۵۰ میلی‌متر و ضخامت دال ۱۲۵ میلی‌متر در نظر گرفته شده است (شکل ۳). پوشش خالص بتن ۱۵ میلی‌متر (در وجه‌های فشاری و کششی) بوده است. در آزمایش حاضر از صفحه‌ی صلب مربعی با ابعاد ۲۰۰ میلی‌متر جهت بارگذاری (ستون) استفاده شده است. بارگذاری با جک هیدرولیکی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوانیونتن بوده است، که از طریق شاه‌تیر قاب دروازه‌ی متصل به زمین به دال نیرو وارد می‌کرد. اعمال بار به صورت استاتیکی (با نیز حدود ۵۰۰ نیوتون در ثانیه) انجام شده است. لازم به ذکر است که جهت بارگذاری روی نمونه‌ها از بالا بوده و با توجه به بارهای واقعی وارد به دال (ستون از پائین به دال نیرو اعمال می‌کند)، نمونه‌ها به طور معکوس نسبت به حالت واقعی قرار گرفتند. به بیان ساده‌تر، در حین آزمایش‌ها، آرماتورهای کششی در پائین دال قرار داشتند. تغیرمکان سطح دال توسط تغیرمکان‌سنج خطی (LVDT) ^{۱۲} اندازه‌گیری شده است (تغیرمکان‌سنج مذکور مستقیماً تغیرمکان صفحه‌ی صلب را اندازه‌گیری می‌کند) و نیرو توسط برداشت

جدول ۴. جزئیات نمونه‌های آزمایشگاهی.

مشخصه‌ی گروه	نمونه	آرماتور کششی	آرماتور یکپارچگی	آرماتور فشاری	آرماتور برشی	آرماتور خم شده‌ی اضافی (mm)
گروه ۱	SP - ۱	$\phi 10 @ 100$	-	-	-	-
گروه ۱	SP - ۲	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	-	-	-
گروه ۳	SP - ۳	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	$\phi 8 @ 125$	-	-
گروه ۲	SB - ۱	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$ (خم شده از برستون)	-	-	-
گروه ۲	SB - ۲	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$ (الخم شده با فاصله‌ی ۵۵ mm از ستون)	-	-	-
گروه ۳	SB - ۳	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	$4\phi 10$	-	$8\phi 8$
گروه ۳	SB - ۴	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	$4\phi 10$	-	$4\phi 8$
گروه ۱	SS - ۱	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	-	$6\phi 8 @ 50$ (L-shape)	-
گروه ۲	SS - ۲	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	-	$10\phi 8 @ 50$ (L-shape)	-
گروه ۳	SS - ۳	$\phi 10 @ 100$	$4\phi 10$	-	$8\phi 8 @ 50$ (U-shape)	-



شکل ۶. جزئیات نمونه‌های با آرماتورهای خم شده به بالا (گروه ۲).




شکل ۵. جزئیات نمونه‌های مرجع (گروه ۱).

۱.۳. نمونه‌های مرجع (گروه ۱)


گروه ۱، سه نمونه دارد. نمونه ۱ SP - ۱ شامل آرماتور کششی، نمونه ۲ SP - ۲ شامل آرماتورهای کششی و یکپارچگی و در نمونه ۳ SP - ۳ علاوه بر آرماتورهای کششی و یکپارچگی، آرماتور فشاری اضافی نیز وجود داشت (شکل ۵). باید افزود نمونه‌های گروههای بعدی با تغییراتی نسبت به نمونه ۲ SP - ۲ ساخته و با آن نیز مقایسه شده‌اند.

۲.۰. نمونه‌ها با آرماتورهای خم شده به بالا (گروه ۲)


گروه ۲، چهار نمونه دارد. همان طورکه در شکل ۶ مشخص است، در نمونه ۱ SP -



شکل ۹. جزئیات نمونه‌ها با آرماتور برشی (گروه ۳).




شکل ۱۰. جزئیات آرماتورهای برشی در نمونه‌های گروه ۳.




شکل ۱۱. نمودار برش - تغییرمکان نمونه‌های مرجع (گروه ۱).

یافته است. از سوی دیگر، مقاومت پس پانچینگ بیشینه در نمونه‌های ۱ - SP - ۲ به ترتیب ۱۰۱ و ۲۳۲ کیلونیوتون بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ۲۲۹ درصدی مقاومت پس پانچینگ به علت وجود آرماتور یکپارچگی است. در شکل ۱۲، آسیب بتن در مخروط پانچینگ در نمونه‌های ۱ - SP - ۱ و ۲ - SP - ۲ در شکل ۱۰ - SS - ۲ و ۱ - SS - ۳ در شکل ۱۱ - ب مشاهده می‌شود.



شکل ۷. چیدمان آرماتورهای خم اضافی در نمونه‌های ۳ - SB - ۳ و ۴ - SB - ۴.



شکل ۸. جزئیات آرماتورهای خم اضافی در نمونه‌های ۳ - SB - ۳ و ۴ - SB - ۴.

آرماتورهای یکپارچگی با زاویه‌ی ۴۵ درجه به سمت بالا (ناحیه‌ی کششی) و تا مجاورت ستون خم شده‌اند. در نمونه‌ی ۲ - SB - ۱ نیز همانند نمونه‌ی ۱ - SB - ۲ آرماتور یکپارچگی به سمت بالا خم شده و فقط فاصله‌ی انتهای خم شدگی تا برستون، ۵۵ میلی‌متر (نصف ارتفاع مؤثراً دال) بوده است. همچنین نمونه‌های ۳ - SB - ۳ و ۴ - SB - ۴ مشابه با نمونه‌ی ۲ - SB - ۱ هستند و تفاوت آن‌ها با نمونه‌ی ۲ - SP - ۲، فقط اضافه شدن به ترتیب ۸ و ۴ آرماتور اضافی خم شده از ناحیه‌ی کششی به سمت پائین علاوه‌بر آرماتورهای یکپارچگی (آرماتور خم اضافی) مطابق با چیدمان شکل ۷ و جزئیات ارائه شده در شکل ۸ است.

۳.۳. نمونه‌ها با آرماتورهای برشی (گروه ۳)

نمونه‌های گروه ۳، همانند نمونه‌ی ۲ - SP - ۲ هستند، با این تفاوت که در گروه مذکور از آرماتورهای برشی با جزئیات ساده و کاربردی در اجرا استفاده شده است. آرماتورهای برشی در ۴ وجه ستون قرار داشته و آرماتورها در نمونه‌های ۱ - SS - ۳ و ۲ - SS - ۳ فاصله‌ی ۲۵۰ میلی‌متر (برابر ارتفاع دال) و در نمونه‌ی ۲ - SS - ۲ تا فاصله‌ی ۴۵۰ میلی‌متر از برستون ادامه یافته‌اند (شکل ۹). جزئیات آرماتورهای برشی نمونه‌های ۱ - SP - ۲ و ۱ - SS - ۲ در شکل ۱۰ - الف و جزئیات آرماتورهای برشی در نمونه‌ی ۳ - SS در شکل ۱۱ - ب مشاهده می‌شود.

۴. نتایج آزمایشگاهی

در بخش کنونی، نتایج آزمایش‌های ۱۰ نمونه بررسی و خلاصه‌ی آن‌ها در جدول ۵ ارائه شده است. خاطرنشان می‌سازد که تغییرمکان‌هایی یاد شده در جدول ۵، تغییرمکان وسط دهانه‌ی دال هستند.

۴.۱. نمونه‌های مرجع (گروه ۱)

در شکل ۱۱، نمودار برش - تغییرمکان نمونه‌های گروه ۱ مشاهده می‌شود، که مطابق آن و جدول ۵ ملاحظه می‌شود که در نمونه‌ی ۱ - SP - ۱ نسبت مقاومت پس پانچینگ به پانچینگ بیشینه، یک پله‌افت نسبت به نمونه‌ی ۲ - SP وجود دارد. از این موضوع می‌توان دریافت که آرماتورهای فشاری تأثیرگذاری در مقاومت پس پانچینگ ندارند.

جدول ۵. خلاصه‌ی ویژگی‌های نمونه‌ها و نتایج پژوهش.

مشخصه‌ی گروه	نموده	مقادیم	تغییرمکان پانچینگ	مقادیم پس پانچینگ	تغییرمکان پانچینگ به پس پانچینگ	نسبت مقاومت پس پانچینگ به پس پانچینگ	نسبت مقاومت		تغییرمکان پانچینگ	مقادیم پس پانچینگ	تغییرمکان پانچینگ	مقادیم پس پانچینگ	تغییرمکان پانچینگ
							نهاشی پانچینگ	(میلی متر)					
۵۹	۴۱	۱۲۸	۸۰	۱۱۱	۱۰۱	۳۰	۲۴۶	SP - ۱					
۱۳۶	۸۶	۱۳۸	۲۱۴	۱۳۸	۲۳۲	۲۷	۲۷۱	SP - ۲	۱	گروه			
۱۵۳	۱۰۰	۱۴۹	۱۸۲	۱۲۰	۲۶۱	۳۱	۲۶۱	SP - ۳					
۱۵۱	۹۰	۱۵۰	۲۴۹	۱۴۹	۲۵۷	۳۵	۲۸۴	SS - ۱					
۷۸	۴۸	۱۲۹	۱۳۳	-	-	۳۴	۲۷۸	SS - ۲	۲	گروه			
۱۲۵	۶۵	-	-	۱۰۱	۲۱۳	۳۷	۳۲۷	SS - ۳					
۱۵۵	۷۱	۱۱۶	۷۷	۶۶	۲۶۵	۲۸	۳۷۵	SB - ۱					
۱۳۸	۷۶	۱۲۵	۱۱۲	۷۸	۲۳۵	۲۷	۳۰۸	SB - ۲	۳	گروه			
۱۰۵	۵۹	۱۱۹	۱۶۰	۱۰۵	۱۷۹	۳۲	۳۰۱	SB - ۳					
۱۳۸	۸۰	۱۲۸	۲۳۰	۱۲۰	۲۳۵	۲۵	۲۹۲	SB - ۴					

عدم کارایی آرماتورهای فشاری می‌تواند به علت قرار نگرفتن آرماتورهای فشاری در مخروط پانچینگ باشد. همان‌طورکه در جدول ۵ مشخص است، نسبت مقاومت پس پانچینگ در نمونه‌های ۱ - SP - ۲ و ۳ - SP - ۳ نسبت به مقاومت پانچینگ پیش‌بینی شده در آیینهای ۱۱ - ۱۸ - ۲۰ ACI (برش پانچینگ محاسبه شده بر اساس ضوابط آئینه نامه)، به ترتیب ۰,۵۹، ۱,۳۶ و ۱,۵۳ است و این موضوع نشان از کارایی آرماتور یکپارچگی جهت جلوگیری از تخریب پیش‌رونده دارد. باید افزود که با عنایت به نتایج آرماتورهای یکپارچگی و فشاری تأثیر چندانی در افزایش مقاومت پانچینگ دال تخت ندارند.




۲.۴. نمونه‌ها یا آرماتورهای خم شده به بالا (گروه ۲)


نتایج نمودار برش - تغییرمکان نمونه‌ها با آرماتور یکپارچگی خم شده به بالا در شکل ۱۳ مشخص است. با توجه به جدول ۵، مقاومت پانچینگ در نمونه‌های SB و ۲ - SP (نمونه‌های مشابه با ۲ - SP و دارای آرماتورهای یکپارچگی خم شده به بالا به ترتیب به فاصله‌ی صفر و ۵۵ میلی‌متر از برستون) نسبت به نمونه‌ی ۲ - SP به ترتیب ۳۸ و ۱۴ درصد افزایش یافته و این نسبت افزایش برابر مقاومت پس‌پانچینگ، ۱۴ و ۱ درصد بوده است. در نمونه‌ی ۱ - SB، در انتهای آزمایش گسیختگی، دو آرماتور یکپارچگی خم شده رُؤیت شد. در شکل ۱۴، تصاویر وجه فشاری و کششی نمونه‌ی ۱ - SB در انتهای آزمایش مشاهده می‌شود. نتایج نمودار برش - تغییرمکان در نمونه‌ها با آرماتور خم اضافی (علاوه بر آرماتور یکپارچگی) در شکل ۱۵ مشخص است. با توجه به جدول ۵، مقاومت پانچینگ در نمونه‌های ۳ - SB و ۴ - SP نسبت به نمونه‌ی ۲ - SP به ترتیب ۱۱ و ۷ درصد افزایش یافته است. در نمونه‌های اخیر، افزایش محسوسی، در مقاومت سی



شکل ۱۲. مقایسه‌ی آسیب بتن در مخروط پانچینگ در نمونه‌های ۱ - SP و ۲ - SP در ناحیه‌ی کششی.



شکل ۱۵. رفتار برش - تغییرمکان نمونه‌ها با آرماتور خم اضافی.



شکل ۱۶. نمودار برش - تغییرمکان نمونه‌ها با آرماتور یکپارچگی خم شده به بالا.



الف) بخش‌های تقسیم بندی شده در روی دال؛



ب) جزئیات قسمت مرکزی بخش الف.

شکل ۱۶. انتهای آزمایش نمونه‌ی ۳ - SB.


برشی بوده و تنش در آرماتور خم شده به بالا تا حد تسلیم افزایش یافته است. پس از رسیدن آرماتور به حد تسلیم، به دلیل تغییرمکان قابل توجه در آرماتور ترک قدری پانچینگ ایجاد می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش مقاومت پانچینگ نمونه‌های ۱ - SB - ۲ و ۳ - SB - ۲ نسبت به نمونه‌ی ۲ - SP (دارای آرماتور یکپارچگی افقی) شود. با توجه به فاصله‌ی خم از ستون در نمونه‌ی ۲ - SB، سودمندی آرماتور یکپارچگی افقی در جلوگیری از گسترش میکروترک‌ها کمتر از نمونه‌ی ۱ - SB است. از سوی دیگر، در نمونه‌ها با آرماتورهای خم اضافی ۳ - SB - ۳ و ۴ - SB، طول مهاری آرماتورهای خم اضافی (طول مهار شده در بتون) در بیرون از مخروط پانچینگ به اندازه‌ی کافی نیست (شکل ۱۷ - ب)، از این جهت در نمونه‌های اخیر آرماتورهای خم اضافی توانایی انتقال برش تا حد تسلیم آرماتورهای یکپارچگی خم شده را ندارند؛ بنابراین آرماتورهای یکپارچگی خم شده، توانایی تحمل




شکل ۱۸. وجه‌های فشاری و گشتنی نمونه‌ی ۱ - SB در انتهای بار برپشی.

پانچینگ مشاهده نمی‌شود. در انتهای آزمایش نمونه‌ی ۳ - SB، همان‌طور که در شکل ۱۶ مشخص است، آرماتور خم شده اضافی به بخش مرکزی دال (ستون) متصل بوده، ولی از دال جدا شده است و این موضوع عدم کارایی آرماتور ذکر شده را در مرحله‌ی پس از گسیختگی برشی پانچینگ مشخص می‌کند، که در بخش بعدی به علت جدنشدگی اشاره شده پرداخته شده است. باید افزود که نمونه‌ی ۴ - SB دچار خرد شدن بتن در تکیه‌گاه شده و با این مود گسیختگی غیرقابل پیش‌بینی، امکان ادامه‌ی آزمایش تا جایه‌جایی‌های بیشتر نبوده است.


در شکل ۱۷ - الف، اتصال دال تخت با آرماتورهای گشتنی و یکپارچگی خم شده به بالا (نمونه‌های ۱ - SB - ۲ و ۳ - SB) به همراه ترک‌های خمشی و ریزترک‌های برشی مشخص است. با افزایش بارگذاری در نمونه‌های مذکور (بعد از ایجاد ریزترک‌ها)، آرماتور یکپارچگی خم شده به بالا تقریباً عمود بر میکروترک‌های



شکل ۱۷. رفتار نمونه‌ها با آرماتور خم شده.



شکل ۱۸. نمودار برش - تغییرمکان نمونه‌ها با آرماتور برشی.



شکل ۱۹. سازوکار گسیختگی وجهه‌های فشاری و کششی نمونه‌ی ۲ - SS.

است. منحنی برش - تغییرمکان نمونه‌ی ۲ - SS (شکل ۱۸) نشان می‌دهد که افت ناگهانی مقاومت پس از پانچینگ رخ نمی‌دهد. از این‌رو، چنانچه آرماتورهای برشی به فاصله‌ی بیشتری از برستون ادامه یابند (نمونه‌ی ۲ - SS) شکل پذیری اتصال دال تخت به ستون افزایش می‌یابد. در شکل ۱۹، سازوکار گسیختگی وجهه‌های فشاری

برش پانچینگ بیشتری را نسبت به آرماتورهای خم اضافی دارند. در نمونه‌های ۱ - SB - ۲ و SB - ۱ با ایجاد ترک برشی پانچینگ، مشارکت مقاومت برشی بتن از مقاومت برشی اتصال حذف شده و فقط آرماتور یکپارچگی خم شده از طریق عملکرد کششی و شاخه‌ی (به آرماتور خم شده نیروی برشی و کششی وارد می‌شود) و آرماتور کششی از طریق عملکرد شاخه‌ی (به در سازوکار انتقال برش مشارکت می‌کنند (دیگر نیروها در شکل ۱۷ - ج مشخص است). با توجه به عملکرد دوگانه‌ی آرماتور یکپارچگی خم شده به بالا (کششی و شاخه‌ی)، مقاومت پس پانچینگ در نمونه‌های ۱ - SB و SB - ۲ - SB بیش از نمونه‌ی ۲ - SP (با آرماتور یکپارچگی افقی با عملکرد شاخه‌ی) است. همان‌طور که در دیگر نیروها در شکل ۱۷ - ج مشخص است، با افزایش نیروی برشی در مرحله‌ی پس پانچینگ، آرماتور یکپارچگی خم شده به بتن نیروی فشاری وارد کرده و این موضوع منجر به خرد شدن بتن تکیه‌گاهی (ناحیه‌ی ۲) شده و با تحریب پیش‌رونده‌ی ناحیه‌ی ۲ و پیوستن به ناحیه‌ی ۱ و در نتیجه از بین رفتان تکیه‌گاه آرماتور یکپارچگی خم شده، مقاومت پس پانچینگ افت می‌کند (منحنی شکل ۱۳). همان‌طور که ذکر شد، در نمونه‌های ۳ - SB - ۴ و SB - ۴، آرماتورهای خم اضافی به علت عدم تأمین طول مهاری لازم در مرحله‌ی پانچینگ، توانایی تحمل تنش‌ها تا تنش تسlijm را ندارند؛ از این‌جهت در مرحله‌ی پس پانچینگ مؤثر نخواهند بود (شکل‌های ۱۷ - د و ۱۶). باید افزود که نسبت مقاومت‌های پس پانچینگ بیشینه در نمونه‌های ۱ - SB - ۲، SB - ۳، SB - ۴ و SB - ۵ به مقاومت پانچینگ پیش‌بینی شده در آئین‌نامه‌ی ACI، به ترتیب ۱۵۵، ۱۰۵، ۱۳۸ و ۱۳۸ درصد بوده است.

۳.۴. نمونه‌ها با آرماتورهای برشی (گروه ۳)

نتایج نمودار برش - تغییرمکان نمونه‌ها با آرماتور برشی، در شکل ۱۸ مشاهده می‌شود. مطابق جدول ۵، مقاومت پانچینگ در نمونه‌های ۱ - SS - ۲، SS - ۳ و SS - ۴ به نسبت به مقاومت پانچینگ در نمونه‌ی ۲ - SP به ترتیب به میزان ۳، ۵ و ۲۱ درصد افزایش یافته است. باید افزود که در نمونه‌ی ۳ - SS، مود ناخواسته‌ی شکست تکیه‌گاه رخ داده است. از نتایج این‌گونه استنباط می‌شود که آرماتورهای برشی L شکل (نمونه‌های ۱ - SS و ۲ - SS) کارایی چندانی حتی در برش پانچینگ ندارند و کارایی آرماتورهای U شکل، در خصوص مقاومت پانچینگ قابل ملاحظه

۲. وجود آرماتورهای فشاری (به غیر از آرماتور یکپارچگی) در محدوده‌ی نوار ستونی، در مقاومت‌های یانیجینگ و پرشی، می‌باشد که تأثیر چندانی نخواهد داشت؛

۳. خم کردن آرماتورهای یکپارچگی به سمت بالا (ناحیه‌ی کششی) می‌تواند مقاومت به این شرایط را افزایش نماید.

لہوست می بوس پاپیٹ و برس پس پاپیٹ بیسیٹ را دریں دندن۔

۲. ارماطورهای خم اضافی می‌توانند در افزایش مقاومت پانچینگ تأثیر به سزاپی داشته باشند؛ ولیکن این آرماطورها در مقاومت پس‌پانچینگ تأثیری ندارند؛

۵. آرماتورهای برشی U شکل می‌توانند مقاومت پانچینگ اتصال را افزایش دهند.
امتدادیافتن آرماتورهای برشی در طول نوار سستونی می‌توانند شکل پذیری دال را

ازفایش دهنده. باید دانست آرماتورهای برشی توانایی افزایش قابل ملاحظه در مقاومت پس پانچینگ را ندارند؛

۶. مطابق با نتایج آزمایشگاهی پژوهش حاضر، چنانچه اتصال دال تخت - ستون مطابق با آئینه‌نامه‌ی ۱۱ - ACI ۳۱۸ طراحی شود، اتصال باد شده (اتصال

بدون ارمانات یکپارچگی و تمہیدات دیگر) می تواند حدود ۶٪ مقاومت پانچینگ بیش سیف شده داد، آئینه نامه را داد، مراحله، رس، انگسختگ، پانچینگ تجمیع

بی پارچه حم سده به بام و ارگانور حم اصمی اداره بر ارمابور پیر پارچه ای لحاظ شده است، نسبت مقاومت پس از پانچینگ به مقاومت پانچینگ

پیس پیشی سده در این نامه AOT به مرتبه $1/18$ و $1/55$ و $1/17$ بوده است.

۵. نتیجہ گزی

و کششی نمونه‌ی ۲ – SS در انتهای آزمایش مشخص است. با توجه به شکل ۱۸ می‌توان نتیجه گرفت که نمونه‌ها با آرماتورهای برشی، تأثیری قابل ملاحظه‌ی بر مقاومت پس پانچینگ نخواهند داشت. این موضوع می‌تواند به علت عدم طولی مهاری کافی آرماتورهای برشی در بن پس از گسیختگی پانچینگ (مشابه با توضیحات آرماتورهای خم اضافی) باشد.

بازوشت‌ها

1. Hawkins and Mitchell
 2. integrity reinforcement
 3. Mitchel and Cook
 4. Melo and Regan
 5. Fernández
 6. Habibi
 7. drop panel
 8. crushing
 9. splitting
 10. breakout
 11. Crushing
 12. Muttoni
 13. linear variable displacement transducer
 14. load cell
 15. logger-data

منابع (References)

1. King, S. and Delatte, N.J. "Collapse of 2000 commonwealth avenue: punching shear case study", *Journal of Performance of Constructed Facilities, ASCE*, **18**(1), pp. 54-61 (Feb 2004).
 2. Leyendecker, E.V. and Fattal, S.G. "Investigation of the skyline plaza collapse in fairfax county, Virginia", Centre for Building Technology Report BSS 94 Institute

for Applied Technology, National Bureau of Standards, Washington, D.C. p. 57 (1973).

3. Lew, H.S., Carino, N.J. and Fattal, S.G. "Cause of the condominium collapse in cocoa beach, Florida", *Concrete International, American Concrete Institute*, **4**(8), pp. 64-73 (1982).
 4. Mitchell, D., Adams, J., DeVall, R.H. and et al. "Lessons from the 1985 Mexican Earthquake", *Canadian Journal of Civil Engineering*, **13**(5), pp. 535-557 (Aug 1986).
 5. Fernández, R.M., Mirzaei, Y. and Muttoni, A. "Post-punching behavior of flat slabs", *ACI Structural Journal*, **110**, pp. 801-812 (Oct 2013).
 6. Hawkins, N.M. and Mitchell, D. "Progressive collapse of flat plate structures", *ACI Journal, USA*, **76**(10), pp. 775-808 (July 1979).
 7. Mitchell, D. and Cook, W.D. "Preventing progressive collapse of slab structures", *Journal of Structural Engineering, USA*, **110**(7), pp. 1513-1532 (July 1984).
 8. Melo, G.S. and Regan, P.E. "Post-punching resistance of connections between flat slabs and interior columns", *Magazine of Concrete Research, UK*, **50**(4), pp. 319-327 (Dec 1998).
 9. Habibi, F., Redl, E., Egberts, M. and et al. "Assessment of CSA A23.3 structural integrity requirements for two-way slabs", *Canadian Journal Civil Engineering*, **39**(4), pp. 351-361 (Mar 2012).

10. Muttoni, A. "Punching shear strength of reinforced concrete slabs without transverse reinforcement", *ACI Structural Journal, USA*, **105**(4), pp. 440-450 (July-Aug 2008).
11. ACI-ASCE Committee 426. "Shear strength of reinforced concrete members slabs", In: Proc, ASCE, 100(ST8), pp. 543-1591 (1974).
12. Mitchell, D. "Controversial issues in the seismic design of reinforced concrete frames", Recent Developments in Lateral Force Transfer in Buildings, Thomas Paulay Symposium, American Concrete Institute, La Jolla, CA, pp.73-93 (1993).
13. Dei Poli, S., di Prisco, M. and Gambarova, P. "Cover and stirrup effects on the shear response of dowel bar embedded in concrete", *ACI Structural Journal*, **90**(4), pp. 441-450 (July-Aug 1993).
14. Vintzeleou, E. and Tassios, T.P. "Mathematical models for dowel action under monotonic and cyclic conditions", *Magazine of Concrete Research*, **38**(134), pp. 13-22 (Mar 1986).
15. Jelic, I., Pavlovic, M.N. and Kotsovos, M.D. "A study of dowel action in reinforced concrete beams", *Magazine of Concrete Research*, **2**(2), pp. 131-141 (Apr 1999).
16. Soroushian, P., Obaseki, K., Rojas, M. and et al. "Analysis of dowel bars acting against concrete core", *ACI Structural Journal*, **83**(4), pp. 642-649 (July 1986).
17. Knoll, F. and Vogel, T. "Design for robustness", *Structural Engineering Documents*, **11**, p. 99 (2009).
18. Mirzaei, Y. and Muttoni, A. "Tests of the post punching behavior of the reinforced concrete flat slabs", Switzerland: IBETON (2008).