

تحلیل دینامیکی غیرخطی اجزاء محدود قاب فولادی سه بعدی با شکل پذیری متوسط تحت اثر برخورد وسیله‌ی نقلیه

مهمن توابی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

وحید بروجردیان^{*} (استادیار)

دانشکده‌ی هندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

در پژوهش حاضر، شروع و گسترش خرابی سازه به علت برخورد وسیله‌ی نقلیه با یکی از ستون‌های گوشه به صورت دینامیکی مدل سازی و بررسی شده است. به این منظور یک قاب خمشی سه بعدی ۴ طبقه‌ی فولادی با شکل پذیری متوسط با استفاده از نرم‌افزار ETABS تحت بارگذاری متعارف مرده، زنده و زلزله طراحی شد و سپس در نرم‌افزار آبا کوس تحت بارگذاری ضربه‌ی قرار گرفت. با درنظر گرفتن صحبت‌سنجه‌های لازم، انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی، اثر ضربه‌ی ناشی از برخورد وسیله‌ی نقلیه با جرم و سرعت‌های مختلف شبیه‌سازی شد. نتایج نشان داد جرم و سرعت، تأثیر به سزایی در خرابی ساختمان دارند و هنگام برخورد، فقط ستون ضربه‌دیده آسیب نمی‌بیند، بلکه تمامی اعضاء سازه تحت تأثیر بار دینامیکی مذکور قرار می‌گیرند و تعداد قابل توجهی از آن‌ها وارد ناحیه‌ی خمیری می‌شوند و از استانداردهای آینین‌نامه خارج می‌شوند. در نتیجه، حذف فقط یک ستون و اعمال بارگذاری استاتیکی به سازه، دقت خوبی از تخریب پیش‌رونده به دست نمی‌دهد.

واژگان کلیدی: تخریب کششی، تخریب پرشی، کمانش، ضربه، حذف ستون، آبا کوس.

۱. مقدمه

برخورد شدید به ستون‌های پرامونی سازه است؛ به عبارت دیگر، در صورت چنین اتفاقی ممکن است یک یا چند عضو کلیدی در سازه آسیب بینند و سازه دچار خرابی پیش‌رونده شود. یکی از پژوهش‌های انجام گرفته^[۱]،^[۲] مطالعه روی ساختمان فولادی اتحادیه‌ی دانشجویی اوهایو واقع در کمپ دانشگاه یالت اوهایو است که با حذف ۴ ستون طبقه‌ی اول از یکی از قاب‌های محیطی با طول زیاد، قبل از تخریب برپاریزی شده‌ی ساختمان آزمایش شد. سیستم سازه‌ی ساختمان متشکل از قاب‌های خمشی در هر دو جهت اصلی بود. اول، گروهی از دو ستون نزدیک مرکز از طرف طول زیاد، به دنبال یک ستون گوشه و ستون مجاور آن حذف شد. هر ستون فولاد، اول از سطح مقطع آن نزدیک نوک و ته سورانده یا قطع شدن و سپس با کمک ماسشین ساختمان‌سازی سریعاً حذف شدند. در شکل ۱، فازهای آزمایش مشاهده می‌شوند. تغییرشکل در محدوده‌ی اطراف ستون‌های حذف شده با کرنش سنج و ویدیو با وضوح بالا مانیتور شد. ساختمان متلاشی نشد و معیارهای GSA را حتی بعد از حذف ستون چهارم برآورده کرد.

مطالعات اندکی بر رفتار و مدهای خرابی ستون‌های تحت فشار محوری در معرض ضربه‌ی عرضی صورت گرفته است. در میان مطالعات مذکور، یک مجموعه

در چند دهه‌ی اخیر، وقوع حملات تروریستی، خصوصاً در برج‌های دوقلوی تجارت جهانی، مستله‌ی ارزیابی و پتانسیل وقوع خرابی پیش‌رونده در سازه‌های مهم موجود و سازه‌هایی که در فاز طراحی هستند، را به صورت گستردگی در بین پژوهشگران سراسر جهان مطرح کرده است. امنیت سازه همیشه در طراحی پژوهه‌های مهندسی عمران، امری کلیدی برای مهندسان بوده است. یکی از مکانیزم‌هایی که می‌تواند منجر به شکست سازه شود و در دهه‌ی گذشته توجه زیادی به آن شده است، تخریب پیش‌رونده است که در آن یک یا چند عضو سازه ناگهان به علت تصادف یا حمله‌ی تروریستی دچار شکست می‌شوند و ساختمان به شکل پیش‌رونده‌ی دچار فروریزش می‌شود.

خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌یی، منجر به شکست اعضاء مجاور آن و فروریزش‌های پی در پی در ساختمان می‌شود.^[۱] عوامل مختلفی می‌توانند باعث خرابی موضعی و نهایتاً شروع خرابی پیش‌رونده در سازه باشند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، موقع انفجار در سازه و با

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۱۵/۱۰/۱۳۹۵، اصلاحیه ۲۴/۱۲/۱۳۹۵، پذیرش ۲۹/۱/۱۳۹۶ DOI:10.24200/J30.2018.1916.2016

خرابی برشی ممکن است در ستون های تحت فشار محوری در اثر ضربه ای عرضی رخ دهد.

همچنین مجموعه ای از مطالعات پیرامون برخورد وسیله ای نقیلیه به ستون فلزی در سال های اخیر انجام شده است که به دلیل ارتباط بیشتر با پژوهش حاضر در اینجا به مختصر بیان شده است: وانک و الایری در پژوهشی، به بیان نیروهای استاتیکی و دینامیکی انجام شده در ستون فولادی که تحت اثر برخورد وسیله ای قرار گرفته است، پرداخته و به این ترتیج رسیده اند که روش استاتیک معادل بیان شده در آیین نامه پورکد^۳ فقط برای ساختمان های کمتر از طبقه ۱۰ که ستون های با اندازه کوچک یا متوسط دارند، محافظه کارانه است اما برای ستون های بزرگ، استفاده از روش مذکور غیرایمن است، چرا که در حالت دوم باید آثار دینامیکی ضربه ای وارد به ستون در نظر گرفته شود.^[۱۶]

در مطالعه دیگری، روش هایی برای ارزیابی غیرخطی ستون های فولادی تحت بارگذاری های گوناگون بررسی و با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس^۴، تجزیه و تحلیل غیرخطی شکست موضعی ستونی که ابتدا تحت بار محوری و سپس تحت بار عرضی قرار گرفته است، انجام شده و در پایان به اثر سرعت برخورد، جرم ضربه زننده، محل ضربه و شرایط قبل از بارگذاری در چگونگی شکست موضعی ستون های فولادی اشاره شده است.^[۱۷]

در سال ۱۴۲۰، برخورد وسیله ای نقیلیه به ستون فلزی، ساده سازی شد به گونه ای که از ۳ عنصر برای وارد کردن ضربه به ستون استفاده شده است: (الف) از جسم صلبی برای بیان جرم ضربه زننده، (ب) از فنری برای شبیه سازی سختی وسیله ای نقیلیه ضربه زننده و (ج) از صفحه ای نازک و بدون جرم برای بیان سطح ضربه زننده (مثلًا سپر خودرو) و در نهایت پژوهش مذکور با سایر مطالعات مشابه که از خود خودرو برای شبیه سازی استفاده کرده بودند، مقایسه و تشابه بسیار خوبی به دست آورده شد.^[۱۸] در پژوهش حاضر، تخریب ناشی از ضربه ای عرضی وسیله ای نقیلیه به یک ساختمان فولادی قاب خمیشی با شکل بدیری متوسط بررسی و تأثیر جرم وسیله ای نقیلیه در خرابی نشان داده شده است؛ همچنین تأثیر ضربه بر روی سایر اعضاء ساختمان بررسی و سناریوی حذف تک ستون به چالش کشیده شده است.


۲. مدل سازی عددی و روش تحلیل

مدل سازی اعمال ضربه ای وسیله ای نقیلیه به ستون یک ساختمان، در کل شامل دو قسمت اصلی است: قسمت اول و در واقع مهم ترین قسمت، اعمال ضربه به ستون موردنظر، مشاهده و بررسی آسیب ها، خرابی ها و تشنج های ایجاد شده در ستون؛ و قسمت دوم، تأثیر و انتقال خرابی و تشنج های ایجاد شده در ستون به کل سازه است.

جهت کسب اطمینان از انجام صحیح قسمت اول، یعنی اعمال ضربه و تعریف درست انواع آسیب بدیری در ستون و سازه های موردنظر، ابتدا ۳ مد خرابی کمانش خیری سراسری، تخریب برشی و تخریب کششی جداگانه هر کدام طبق مراجع و آزمایش های مربوط به خود در نرم افزار آباکوس مدل سازی و صحبت سنجی شدند این همین فرایندهای آسیب دقیقاً به همین صورتی که صحبت سنجی شده اند، در نرم افزار وارد شوند و بعد از آن قسمت دوم پژوهش که مدل سازی یک ساختمان ۴ طبقه در نرم افزار آباکوس است، به صورت سه بعدی انجام شده است. مدل سازی مراحل ذکر شده به صورت جداگانه ابتدا در قسمت حاضر شرح داده شده و سپس در قسمت بعدی، هر کدام به صورت جداگانه صحبت سنجی و در آخر نتیجه گیری به عمل آمده است.^[۱۹]



شکل ۱. آزمایش اتحادیه ای اوهايو: قبل از حذف ستون (سمت چپ)، بعد از حذف ۴ ستون (وسط)، در طول تخریب (سمت راست).^[۲]



شکل ۲. نتایی از ستون های تغییر شکل یافته بعد از اعمال ضربه.^[۶]


بررسی های تجربی و عددی برای مطالعه پاسخ لوله های فولادی پیش فشار محوری در ضربه ای عرضی سرعت پایین انجام شده،^[۷-۹] و دو مود خرابی از نتایج تجربی به دست آمده است: کمانش سراسری^۱ پلاستیک تحت نیروی فشاری محوری زیاد و فورفتمن موضعی و آسیب ناحیه ای ضربه، هنگامی که نیروی محوری کم و لوله نازک باشد (شکل ۲).

به طور خاص، رفتار تیرهای مقید محوری تحت ضربه ای عرضی به دفعات مطالعه شده است.^[۱۰-۱۸] تیرهای مقید محوری به کرات به عنوان اعضاء جاذب انرژی ضربه، در کاربردهای اساسی نظیر موانع تصادف خودرو استفاده می شوند. از سوی دیگر اگرچه ستون های تحت نیروی فشاری ممکن است در حادثه تصادف خودرو وجود داشته باشند، تأکید بیشتر بر مقاومت سازه های خودرو برای محافظت سرنشین شده است. البته با مقاومت سازه هایی که موضوعی مهم برای جامعه پژوهش مهندسی سازه هایی است، رفتار ستون های تحت ضربه ای خودرو نیازمند توجه است. با وجود این، اگرچه رفتار ستون های تحت فشار محوری در معرض ضربه ای عرضی از تیرهای مقید محوری تحت کشش محوری متفاوت است، رفتار تیرهایی که می توانند به فهم برخی جنبه های رفتار ستون فولادی کمک کند.


یک مطالعه تجربی در سال ۱۹۷۳^[۱۱] سه مد خرابی برای تیرهای آلومینیومی مقید در معرض نیروی دینامیکی نوسانی عرضی را مشخص کرده است. مدهای خرابی مذکور اساساً به شدت نوسان بستگی دارند:

- فرم بزرگ حالت خمیری کل تیر با شکل گیری مکانیزم لولای خمیری،
- خرابی پارگی کششی تحت رفتار زنجیری،
- خرابی برشی عرضی در تکیه گاه ها.

خرابی عرضی خالص با تغییر فرم های قابل چشم پوشی در بخش مرکزی مشخص می شوند. البته بعض اهم پوشانی میان مدهای خرابی برش عرضی و کششی مشاهده شده است. تعداد زیادی از مطالعات پژوهشی بررسی کرده اند که چگونه سه مد خرابی ذکر شده می توانند تحت تأثیر پارامترهای مختلفی، نظیر: اثر پیش کشش،^[۱۵] نوع ماده و موقعیت ضربه،^[۱۰-۱۳] سرعت ضربه،^[۱۱] انواع مختلف سطح مقطع،^[۸] کمی سازی شوند. از بین سه مد خرابی مذکور، خرابی سراسری و



شکل ۴. تابع دامنه‌ی هموار برای اعمال بارگذاری شبیه استاتیکی. [۷]



شکل ۵. خصوصیات مربوط به فولاد S355 مورداستفاده در این پژوهش. [۲۲]

$(\sigma = 9,81 \text{ MPa})$ در امتداد حرکت ضربه‌زننده اعمال شده است. در نهایت، مدل مربوط به پیش‌بارگذاری حل و ازنتایج آن به عنوان شرایط اولیه در تحلیل ضربه که مدل‌سازی ضربه‌ی وارد به ستون است، استفاده شد.

۲. تخریب برشی


برای اطمینان از صحت روش مورداستفاده، ابتدا نتایج عددی مربوط به مدل‌سازی ضربه‌ی جانبی یک ستون تحت بارگذاری محوری با نتایج مربوط به پژوهش قبلی مقایسه شد. از ضربی اصطکاک $6 \times 10^6 \text{ N/m}$ در شبیه‌سازی تماس مطابق مرجع [۲۲] استفاده شد. در مدل مذکور به دلیل آزاد بودن یک سرتیر تخریب کششی تأثیر چندانی ندارد، به همین منظور فقط در شبیه‌سازی‌ها تخریب برشی مدنظر قرار گرفت. بار فشاری محوری طراحی در شبیه‌سازی‌های مذکور 425° کیلونوتون در نظر گرفته شد. همچنین طول ستون 4 m بود. [۲۲] نمودار نش کشش فولاد مورد استفاده در تحلیل ذکر شده مطابق شکل ۵ است. ثابت‌های مورد استفاده در تخریب برشی مطابق جدول ۲ است.

۳. تخریب کششی

یکی از اصلی ترین مدهای خرابی در ستون فلزی، خرابی کششی^۶ است. این مد خرابی با مرجع قرار دادن برخی پژوهش‌ها، صحت‌سنجی شده است. [۲۰] برای مدل‌سازی، یک تیر فولادی و توخالی مربعی دو سرگیردار به طول 70° میلی‌متر و ابعاد $50 \times 50 \times 1,6$ میلی‌متر مطابق شکل ۶ مدل‌سازی شده و مورد اصابت پرتابه‌ی با جرم 600 kg و سرعت اولیه $6,2 \text{ m/s}$ قرار گرفته شده‌اند. سرعت اولیه پرتابه 7 m/s است. همچنین مقدار شتاب جاذبه

جدول ۱. خصوصیات فولاد مورداستفاده برای ستون.

مودل یانگ	ضریب پواسون	تنش تسلیم	چگالی
(GPa)	(GPa)	(kg/m³)	
۲۰۰	۰,۳	۵۰۰	۷۸۵



شکل ۳. شبیه‌سازی عددی پرتابه و ستون فولادی جهت صحت‌سنجی با مدل آزمایشگاهی.

۱.۲. کمانش خمیری سراسری

به منظور صحت‌سنجی، نتایج حل عددی حاصل از پژوهش حاضر برای مود تخریب ذکر شده با نتایج پژوهشی در سال ۱۹۹۹ مقایسه شده است. در آزمایش کنونی، یک ستون لوله‌ی فولادی تحت اثر ضربه‌ی جانبی قرار گرفته و خصوصیات مکانیکی آن در جدول ۱ ارائه شده است. همچنین پرتابه به صورت جسم صلب مدل شده است.

به منظور شبیه‌سازی عددی ضربه‌ی وارد بر ستون فولادی تحت پیش‌بار فشاری در پژوهش حاضر از نرم‌افزار اجراء محدود آباکوس استفاده شده است. در پژوهش حاضر، دو مرتبه شبیه‌سازی انجام شد و در مجموع، شبیه‌سازی عددی شامل دو مرحله است: در مرحله‌ی اول، پیش‌بار اولیه به ستون فولادی اعمال و در مرحله‌ی بعد به وسیله‌ی یک پرتابه به ستون ضربه وارد شده است. در شبیه‌سازی اول، لوله‌ی با شعاع ۴۹ میلی‌متر، ضخامت ۱ میلی‌متر و طول 1 متر و سپس پرتابه‌ی با ابعاد $۴۰ \times ۱۶ \times ۱۰۰$ میلی‌متر (با یک لبه‌ی تیز با زاویه‌ی ۹۰° درجه) همانند شکل ۳ مدل‌سازی شد.

یک انتهای ستون به فنری با سختی $1e6 \text{ N/m}$ متصل شده است تا به وسیله‌ی آن کاهش مقدار نیرو در اثر جابه‌جایی ستون در هنگام ضربه شبیه‌سازی شود. همچنین برای شبیه‌سازی اصطکاک پرتابه و ریل هادی آن، از یک فنر با سختی بسیار کم $1e-5 \text{ N/m}$ استفاده شده است.

تماس بین ستون و ضربه‌زننده از نوع سطح به سطح تعریف شده است. مقدار ضربی اصطکاک بین سطوح دو جسم مذکور 47° در نظر گرفته شده است.

ارتفاعی از ستون که بدون فنر است، کاملاً گیردار بوده و در انتهای دیگر، به سر آزاد فنر جابه‌جایی در امتداد طولی ستون اعمال شده است که با استفاده از یک دامنه‌ی هموار^۵ در طی زمان اعمال می‌شود (شکل ۴) تا حالت بارگذاری برای ایجاد پیش‌شار اولیه در ستون به صورت شبیه استاتیک برای $(P/P_0 = 0,5)$ باشد. بقیه‌ی درجه‌های آزادی انتهای فنر مذکور محدود شده است. انتهای آزاد فنر متصل به ضربه‌زننده در تمامی راستاها غیر از راستای حرکت مقید و ستون فولادی با المان‌های پوسته‌ی $S4R$ و ضربه‌زننده با المان‌های آجری $C3D8R$ شبکه‌بندی شده‌اند. سرعت اولیه پرتابه 7 m/s است. همچنین مقدار شتاب جاذبه

جدول ۲. خصوصیات مربوط به تحریب برشی فولاد S355 مورد استفاده در پژوهش حاضر.

ابتدای آسیب	u_f^{pl}	ε_f^{pl}	بیشینه‌ی نزخ کرنش (sec^{-1})	کرنش خمیری در
۰,۲۹۵	۰,۱۶۵	۱۶,۵	۱,۸۵	۰,۰۰۶۵

جدول ۳. خصوصیات فولاد مورد استفاده در مدل عددی.

کرنش تسلیم	تنش نهایی	تنش تسلیم	اعلاع مقاطع	اعلاع واقعی
(N/mm^2)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(mm)	(mm)
۵۸۴,۶۴	۴۵۶	۷۰۰	۵۰ × ۵۰ × ۱,۶	۰,۱۴۵

جدول ۴. خصوصیات فولاد مورد استفاده در مدل عددی.


کرنش خمیری در	بیشینه‌ی نزخ کرنش (sec^{-1})	تنش سه محوره	تنش نهایی	کرنش تسلیم	ابتدای آسیب
۰,۱۱۵	۰,۷	۱۴,۲	۰,۱۴۵	۰,۰۰۰۲۹۱	۰,۱۴۵

صورت گرفته است، اما برای به دست آوردن نزخ کرنش و بیشینه‌ی تنش سه محوری از مدل ساختاری حالت خمیری فاز همگن استفاده شده است.^[۲۰] کلیه‌ی ویژگی‌های استفاده شده در پژوهش حاضر برای مدل‌سازی خرابی کششی در جدول ۴ ارائه شده است.

۴.۲. مدل سازی ساختمان فولادی

پس از بررسی رشد مودهای مختلف آسیب به صورت مجرای، تمامی پارامترها برای شبیه‌سازی یک ساختمان با ابعاد واقعی به کار گرفته شد. ساختمان فولادی موردنظر، یک پلان یکسان در طبقات داشته و ارتفاع کلیه‌ی طبقات آن ۳/۲ متر در نظر گرفته شده است (شکل ۷). سیستم پاره‌جایی ساختمان در هر دو جهت x و y ، قاب خمشی متوسط است. اتصال تیرها به ستون به صورت صلب و اتصال پای ستون به پی‌گیردار است. کف سازه نیز از نوع دال با تیرهای مختلط فرض شده و همه‌ی اجزاء سازه از فولاد ساختمانی St37 با تنش نهایی ۳۷۰^۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مرربع و تنش تسلیم ۲۴۰^۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مرربع انتخاب شده‌اند. طراحی متعارف سازه به کمک نرم افزار ETABS ۲۰۱۵ مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و تحت اثر بارهای مرده، زنده و زلزله که براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه شده‌اند، صورت پذیرفت.

مقادیر بارهای مرده، زنده و زلزله با این فرض به دست آمداند که سازه در شهر تهران قرار دارد و بر روی زمینی با خاک تیپ II بنا شده است. طراحی در چند مرحله صورت گرفته است تا از یک سو، انتخاب مقاطع نزدیک حالت بهینه و از سوی دیگر، طراحی اجزاء ساده و یکنواخت باشد. همچنین طراحی به روش LRFD انجام شده است. مدل سازی نهایی در نرم افزار آباکوس انجام شده است. برای تمامی تیرها و ستون‌ها از المان‌های تغییرشکل‌پذیر و آجری C3D8R استفاده شده است. این المان سه بعدی، ۸ گرهی، با ۶ درجه آزادی در هر گره و انتگرال‌گیری به صورت کاوشی‌افته است. کل فرایند در دو گام استاتیکی و دینامیکی صورت گرفته است. در قسمت دینامیکی، جسم ضربه‌زننده به عنوان یک جسم صلب و به شکل سپر یک خودرو طراحی شده است. مشخصات مصالح مورد استفاده در تحلیل ذکر شده نیز مشابه موارد ارائه شده در جدول‌های ۱ الی ۴ است. مدل اجزاء محدود ساختمان مذکور در شکل ۸ مشاهده می‌شود.^[۱۹]



شکل ۶. نمایی از تیر مدل شده.

است. مطابق با مدل ساخته شده در پژوهشی در سال ۱۱۰۰^[۲۱] مشبندی به صورت منظم و در دو طرف تیر (تکیه‌گاه‌ها) و در وسط تیر که محل برخورد است، همچنین برآکت‌های دو طرف تیر ریز و در بقیه‌ی تیر به صورت درشت‌تر بوده است، همچنین پیش‌روندۀ برآکت‌های دو طرف تیر که کارگیرداری را انجام می‌دهند، به صورت صلب طراحی شده و مشبندی در آن‌ها به صورت نامنظم بوده است. نمایی از تیر و گیب‌های مدل شده در دو مدل پژوهش ذکر شده،^[۲۰] و پژوهش حاضر در شکل ۶ مشاهده می‌شود.


رفتار ماده‌ی تیر فازی با استفاده از مدل حالت خمیری فاز کلاسیک ایزوتوپیک موجود در آباکوس شبیه‌سازی و همچنین از آسیب کششی پیش‌روندۀ برای مدل سازی خرابی کششی استفاده شده است.

آثار نزخ کرنش و همچنین کرنش سختی با استفاده از تنش و کرنش به دست آمده توسط آزمایشی در سال ۸۰۰۲^[۲۰] لحاظ شده است. به دلیل سادگی تحلیل و همچنین اینکه گیب‌های پلیت‌ها و جسم ضربه‌زننده تغییرشکلی نداشته‌اند، خواص حالت خمیری برای آن‌ها تعریف نشده است. چگالی (kg/m^3)، مدول کشسانی ۲۰۰^۰ گیگاپاسکال و نسبت پواسون ۰,۳ برای فولاد موردنظر در نظر گرفته شده است و خلاصه‌ی از ویژگی‌های ذکر شده در جدول ۳ ارائه شده است. حساسیت نزخ کرنش فولاد با به کار گیری معادله‌ی کویر سایموندز محاسبه شده است که در آن با توجه به نتایج آزمایشگاهی پژوهش اخیر،^[۲۰] از مقدار ۴۰ برای پارامتر D مقدار ۵ برای پارامتر n استفاده شده است.


مقدار کرنش خمیری در لحظه‌ی شروع آسیب با استفاده از آزمایش تک محوری کشش به دست آمده است. تحلیل غیرخطی المان محدود با شرایط بارگذاری یکسان

جدول ۵. مقادیر بارهای مرده، بارهای زنده‌ی طبقات و بام در ساختمان مدل‌سازی شده.


طبقات	ستون‌ها	تیرهای اصلی	تیرهای فرعی
باکس	باکس	تیر - ورق با ابعاد جان $1/2 \times 5^{\circ}$ و ابعاد بال $1/2 \times 5^{\circ}$	IPE18
همکف			
باکس	باکس	تیر - ورق با ابعاد جان $1/2 \times 5^{\circ}$ و ابعاد بال $1/2 \times 5^{\circ}$	IPE18
اول	۳۰ × ۳۰ × ۱۲		
باکس	باکس	تیر - ورق با ابعاد جان $1/2 \times 5^{\circ}$ و ابعاد بال $1/2 \times 5^{\circ}$	IPE18
دوم	۲۵ × ۲۵ × ۱۰		
باکس	باکس	تیر - ورق با ابعاد جان $1/2 \times 5^{\circ}$ و ابعاد بال $1/2 \times 5^{\circ}$	IPE18
سوم	۲۵ × ۲۵ × ۱۰		




شکل ۹. مشبندی ستون مورد ضربه.



شکل ۷. پلان طبقات و نمای سه بعدی ساختمان فولادی مورداستفاده در این پژوهش.



شکل ۱۰. مقایسه‌ی جابه‌جایی مربوط به پرتا به در تحلیل ضربه.



شکل ۸. مدل اجزاء محدود ساختمان مورد استفاده جهت تحلیل ضربه.


۳. صحبت‌سنحی و نتیجه‌گیری

۱. کمانش خمیری سراسری


نتایج تجزیه‌ی [۱] نشان دادند که در اثر ضربه‌ی جانبی، تخریب سراسری در ستون مشناهده می‌شود. در این نوع تخریب، ستون پایداری خود را از دست می‌دهد و تغییرشکل‌های بزرگی در آن مشناهده می‌شود که در نهایت موجب کاهش فاصله‌ی آن از تکیه‌گاه گیردار می‌شود.

در شکل ۱۰، نتایج تحلیل عددی مربوط به جابه‌جایی پرتا به در ضمن ضربه به ستون فولادی با نتایج مربوط به مرجع ASCE، [۱] نشان داده شده است که مطابق آن پرتا به به دلیل سرعت کم برخورد پس از ضربه به ستون از آن بر می‌گردد که نشان می‌دهد در آن نفوذ نکرده است. در شکل ۱۱، مقدار جابه‌جایی عرضی

مشبندی در ستون مورد ضربه به این‌گونه انجام شده است که اندازه‌ی المان‌ها از پای ستون (تکیه‌گاه) تا محل ضربه به صورت مش ریز (اندازه‌ی ۱ میلی‌متر) انجام شده و از محل ضربه تا بالای ستون، اندازه‌ی مش به صورت دنباله‌دار و آهسته آهسته از ۱ میلی‌متر در محل ضربه تا ۵ میلی‌متر در بالای ستون تغییر یافته است (شکل ۹).



شکل ۱۴. تغییر شکل عرضی ستون فولادی تحت ضربه با سرعت ۷ متر بر ثانیه و پیش بار ($P/P_y = 0,7$). [۱].



شکل ۱۵. کانتور کرنش خمیری (PEEQ).

ناشی از ضربه عرضی حاصل از تست آزمایشگاهی و شیوه‌سازی عددی در نرم افزار اجزاء محدود نشان داده شده است. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج حاصل از آزمون‌های تجربی مطابقت خوبی دارد.

۲.۳. تخریب برشی


مطابق پژوهشی در سال ۲۰۱۴^[۲۰] تحت بارگذاری انجام شده، ستون هم شامل تخریب سراسری و هم تخریب محلی شد. کانتور تنش در لحظات مختلف و همچنین کانتور کرنش خمیری فلنج در ناحیه‌ی برخورد و در نزدیکی تکیه‌گاه به صورت شکل ۱۵ است. شایان ذکر است که موقعیت ضربه زننده در ۱/۵ متری از پایین ستون و جرم ضربه زننده ۶ تن و سرعت آن ۴۵ کیلومتر بر ساعت است.

۳.۳. تخریب کششی


نتایج مدل‌سازی و اعمال ضربه با مقایسه‌ی کانتورهای تنش در زمان‌های مختلف اعمال ضربه و همچنین نمودار معیار آسیب کششی بر حسب زمان در نقطه‌ی اعمال ضربه و همچنین در تکیه‌گاه‌ها انجام شد. شکل ۱۶ و ۱۷، نتایج صحت‌سنجی بخش حاضر از پژوهش را نشان می‌دهند.

۴. تخریب در ساختمان فولادی


شکل ۱۸، نمودار تغییر مکان محوری بر حسب زمان در ستون مورد ضربه را نشان می‌دهد که مطابق آن در لحظه‌ی پس از برخورد، جابه‌جا بیانی محوری ستون موردنظر و در واقع گوشه‌ی ساختمان به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متر در اثر ضربه‌های ۴،



شکل ۱۱. کانتور تنش لوله‌ی فولادی پس از ضربه.




شکل ۱۲. کرنش خمیری در ستون فولادی تحت ضربه‌ی جانبی و پیش بار ($P/P_y = 0,5$).




شکل ۱۳. مقدار جابه‌جا بیانی عرضی ستون فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف فشاری محوری.

ستون فولادی تحت بارگذاری‌های فشاری محوری مختلف با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، با افزایش نیروی فشاری محوری، جابه‌جا بیانی عرضی افزایش می‌یابد و به تدریج ناپایدار می‌شود. کانتور مربوط به تنش مایز ستون فولادی در شکل ۱۲ مشاهده می‌شود. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، در محل ضربه و در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها، بیشترین مقدار تنش مشاهده می‌شود. همچنین در مناطق مذکور، کرنش خمیری مشاهده شد که در شکل ۱۳ نشان داده شده است. می‌توان به این نتیجه رسید که وجود پیش‌بار فشار موجب افزایش ناحیه‌ی تخریب کماسن سراسری در ستون فولادی می‌شود.


تغییر شکل عرضی ستون فولادی تحت ضربه‌ی ۷ متر بر ثانیه و نیروی محوری



شکل ۱۸. جابه‌جایی محوری سوتون مورد ضربه با ثابت نگه داشتن سرعت ۴۰ متر بر ثانیه و موقعیت ضربه زننده.




شکل ۱۹. جابه‌جایی عرضی سوتون مورد ضربه در تراز طبقه اول (سرعت ۴۰ متر بر ثانیه و موقعیت ضربه زننده ۱/۲ متر از زمین).




شکل ۲۰. مقایسه‌ی جابه‌جایی عرضی سوتون‌های راستایی ضربه در تراز طبقه‌ی اول (جرم ضربه زننده ۴ تن، سرعت ۴۰ متر بر ثانیه و در موقعیت ۱/۲ متر از زمین).


هر سوتون نسبت به زمان رسم و با یکدیگر مقایسه شدند (شکل ۲۰). نتایج نشان داد که تمامی سوتون‌ها، جابه‌جایی قابل توجهی دارند و مقداری از جابه‌جایی به ترتیب در هر دهانه نسبت به دهانه‌ی قبل از خود کمتر است و مقداری از آن میرا می‌شود. ملاحظه می‌شود که سوتون دوم بعد از سوتون اصلی، تغییرمکانی در حدود ۳ سانتی‌متر



شکل ۱۶. کانتور تنش در زمان ۲ میلی ثانیه. [۲۲۵۲۱]



الف) پژوهش انجام شده در سال ۲۰۱۱




ب) پژوهش حاضر.

شکل ۱۷. نمودار معیار آسیب بر حسب زمان. [۲۲]

۶ و ۸ تن است، که مقدار قابل توجه و از حد استاندارد خارج است و سازه رو به خرابی می‌رود.

تغییرمکان جانبی سوتون موردنظر در اثر ضربه‌ی ۴ تن در شکل ۱۹ نشان داده شده است. نقطه‌ی موردنظر برای بررسی بالای سوتون طبقه‌ی همکف و در تراز طبقه‌ی اول انتخاب شده است، تا در واقع جابه‌جایی طبقه نشان داده شود. مقادیر جابه‌جایی در جرم‌های ۶ و ۸ تن تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و این امر نشان از این است که تغییر جرم ضربه‌زننده از مقدار معینی به بعد، تأثیر چندانی در افزایش خرابی ندارد. مقادیر جابه‌جایی بین ۴ تا ۵ سانتی‌متر است که ساختمان را از مقدار استاندارد پیچش مجاز و تغییرمکان جانبی مجاز خارج می‌کند و خطرناک است.

برای بررسی اثر ضربه در سایر اعضاء ساختمان، تمامی سوتون‌های در راستای ضربه در طبقه‌ی همکف بررسی شدند. به این منظور نمودار تغییرمکان جانبی بالای



شکل ۲۱. کانتور تغییر مکان محوری بعد از اعمال ضربه با سرعت 40 متر بر ثانیه، موقعیت ضربه $1/2$ متر از زمین، جرم ضربه زننده.

مربوط به حل عددی در پژوهش حاضر با نتایج تجربی مقایسه و نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های مذکور برای مدل ساختمان 4 طبقه‌ی فولادی با ابعاد مشخص استفاده شد.

نتایج نشان داد که تخریب کشنی در سازه‌های فولادی بیشتر در مواردی ظاهر می‌شود که دو طرف تیر با ستون فولادی مورد نظر مقید باشد. در مجموع، به نظر می‌رسد، تخریب ستون فولادی در اثر ضربه، در لحظه شروع در مود برشی و در ادامه با ترکیب مود برشی و کشنی رقم می‌خورد. با اعمال ضربه‌ای مختلف به ستون با جرم‌های متغیر، در ابتدا تأثیر ضربه در جایه‌جایی محوری و عرضی ستون موردنظر و ساختمان بررسی و سپس تأثیر افزایش جرم در خرابی پیش‌روندۀ به وجود آمده نشان داده شد.

برای بررسی تأثیر بقیه‌ی اجزاء و ستون‌های ساختمان در اثر برخورد جسم ضربه‌زننده به ستون، گوشۀی ستون‌های طبقه‌ی همکف و در راستای ضربه انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که ضربه‌ی واردۀ نه فقط به ستون گوشۀ، بلکه تأثیر به سزاویی در بقیه‌ی ستون‌ها و تیرهای دیگر ساختمان دارد و این امر می‌تواند نیاز بررسی بیشتر سناریوی حذف نک‌ستون برای ساختمان را بیشتر کند.

دارد که خارج از مقادیر مجاز استاندارد است. تغییرات صورت‌گرفته در صعودی و نزولی بودن نمودارها ناشی از رفتار دینامیکی برخورد در لحظه‌های شروع آسیب و شکست در ستون تحت ضربه است.

در شکل ۲۱، کانتور جایه‌جایی محوری ستون تحت ضربه‌ی ساختمان فولادی تحت جرم‌های مختلف پرتابه نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است، با افزایش جرم پرتابه، تخریب در ستون و به همین ترتیب در کل ساختمان افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد هر چه سرعت ضربه بیشتر می‌شود، جایه‌جایی محوری در ستون موردنظر ضربه و همچنین تیرهای متصل به آن افزایش می‌یابد و ساختمان بیشتر رو به خرابی می‌رود.

۴. نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر، رفتار یک ستون فولادی تحت اثر ضربه‌ی جانبی و رشد تخریب‌های کشنی، برشی و کمانش سراسری بررسی شد. برای هر مورد، نتایج

پانوشت‌ها

7. progressive ductile damage and failure

منابع (References)

1. global
2. catenary action
3. Eurocode
4. Abaqus
5. smooth amplitude
6. tensile failure

1. ASCE, "Minimum design loads for buildings and other structures", American Society of Civil Engineers (2013).

2. Song, B.I. and Sezen, H. "Evaluation of an existing steel frame building against progressive collapse", *Structures Congress* (2009).
3. Zeinoddini, M., Harding, J.E. and Parke, G.A.R. "Dynamic behaviour of axially pre-loaded tubular steel members of offshore structures subjected to impact damage", *Ocean Engineering*, **26**(10), pp. 963-978 (1999).
4. Zeinoddini, M., Harding, J. and Parke, G. "Dynamic behaviour of axially pre-loaded tubular steel members of offshore structures subjected to impact damage", *Ocean Engineering*, **26**(10), pp. 963-978 (1999).
5. Zeinoddini, M., Harding, J. and Parke, G. "Axially pre-loaded steel tubes subjected to lateral impacts (a numerical simulation)", *International Journal of Impact Engineering*, **35**(11), pp. 1267-1279 (2008).
6. Zeinoddini, M., Parke, G. and Harding, J. "Axially pre-loaded steel tubes subjected to lateral impacts: An experimental study", *International Journal of Impact Engineering*, **27**(6), pp. 669-690 (2002).
7. Zeinoddini, M., Parke, G. and Harding, J. "Interface forces in laterally impacted steel tubes", *Experimental Mechanics*, **48**(3), pp. 265-280 (2008).
8. Bambach, M., Jama, H., Zhao, X.L. and et al. "Hollow and concrete filled steel hollow sections under transverse impact loads", *Engineering Structures*, **30**(10), pp. 2859-2870 (2008).
9. Jilin, Y. and Norman, J. "Further experimental investigations on the failure of clamped beams under impact loads", *International Journal of Solids and Structures*, **27**(9), pp. 1113-1137 (1991).
10. Liu, J. and Jones, N. "Experimental investigation of clamped beams struck transversely by a mass", *International Journal of Impact Engineering*, **6**(4), pp. 303-335 (1987).
11. Mannan, M., Ansari, R. and Abbas, H. "Failure of aluminium beams under low velocity impact", *International Journal of Impact Engineering*, **35**(11), pp. 1201-1212 (2008).
12. Menkes, S. and Opat, H. "Broken beams", *Experimental Mechanics*, **13**(11), pp. 480-486 (1973).
13. Yu, J. and Jones, N. "Numerical simulation of a clamped beam under impact loading", *Computers & Structures*, **32**(2), pp. 281-293 (1989).
14. Yu, J.-L. and Jones, N. "Numerical simulation of impact loaded steel beams and the failure criteria", *International journal of Solids and Structures*, **34**(30), pp. 3977-4004 (1997).
15. Chen, F.L. and Yu, T.X. "Influence of axial pre-load on plastic failure of beams subjected to transverse dynamic load", *Key Engineering Materials: Trans. Tech. Publ.* (2000).
16. Al-Thairy, H. and Wang, Y.C. "An assessment of the current eurocode 1 design methods for building structure steel columns under vehicle impact", *Journal of Constructional Steel Research*, **88**, pp. 164-171 (Sep., 2013).
17. Makarem, F.S. and Abed, F. "Nonlinear finite element modeling of dynamic localizations in high strength steel columns under impact", *International Journal of Impact Engineering*, **28**(52), pp. 47-61 (Feb., 2013).
18. Al-Thairy, H. and Wang, Y.C. "Simplified FE vehicle model for assessing the vulnerability of axially compressed steel columns against vehicle frontal impact", *Journal of Constructional Steel Research*, **30**(102), pp. 190-203 (Nov., 2014).
19. Abaqus, Ver. 6.10, User Subroutines Reference Manual, (2010).
20. Al-Thairy, H.A. and Wang, Y. "Behaviour and design of steel columns subjected to vehicle impact", *Trans. Tech. Publ.* (2014).
21. Bambach, M.R., Jama, H., Zhao, X.L. and et al. "Hollow and concrete filled steel hollow sections under transverse impact loads", *Engineering Structures*, **30**(10), pp. 2859-2870 (2008).
22. Al-Thairy, H. and Wang, Y.C. "A numerical study of the behaviour and failure modes of axially compressed steel columns subjected to transverse impact", *International Journal of Impact Engineering*, **38**(8-9), pp. 732-744 (2011).