

برآورد تابع خسارت برای ساختمان‌های غیرمهندسی ساز در منطقه‌ی زرند

محمد رضا قائم‌مقامیان (دانشیار)
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
سمیه احمدزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد)

نوربخش مدزایی (دانشیار)
 مؤسسه زلزله‌پات، دانشگاه تهران

یکی از مهم‌ترین علل تلفات انسانی و زیان‌های اقتصادی - اجتماعی ناشی از زمین‌لرزه‌ها، آسیب‌پذیری شدید ساختمان‌های مسکونی در مناطق شهری و روستایی است. از جمله روش‌های موجود برای بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ی ساختمان‌ها، استفاده از منحنی‌های آسیب‌پذیری یا تابع خسارت است که با توجه به نوع سازه، مصالح بهکار رفته و روش‌های ساخت و ساز برای هر منطقه یا کشور متفاوت است. در این مطالعه، تابع خسارت بر حسب شدت و بیشینه‌ی شتاب جنبش زمین برای ساختمان‌های غیرمهندی ساز (خشتی و مصالح بنایی) منطقه‌ی زرند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از خرابی ساختمان‌ها در زمین‌لرزه داهوئی - زرند (۱۳۸۳)، ارائه شده است. بدین منظور شدت زمین‌لرزه در شهرها و روستاهای خسارت دیده با توجه به رده‌ی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها و میزان خرابی آن‌ها براساس دستورالعمل EMS-۹۸ تعیین شده است. همچنین، میزان خسارت در سطح خرابی سنگین برای ساختمان‌های منطقه محسوب شده و در نهایت با توجه به تعداد بالای ساختمان‌های غیرمهندی ساز در منطقه‌ی زرند تابع خسارت برای این نوع ساختمان‌ها ارائه شده است. بر این اساس، آستانه‌ی تخریب سنگین در منطقه‌ی زرند معادل 10^0 cm/s برحسب شتاب و شدت VII در مقیاس EMS-۹۸ برآورد شد.

mrgh@iies.ac.ir
ahmadzadeh@ut.ac.ir
nmirzaii@ut.ac.ir

وازگان کلیدی: آسیب‌پذیری، تابع خسارت، شدت، بیشینه‌ی شتاب جنبش زمین،
دستورالعمل EMS-۹۸، زمین‌لرزه داهوئی - زرند.

۱. مقدمه

خسارت دیده از این زمین‌لرزه شامل شهرستان‌های زرند، راور و کرمان واقع در استان کرمان هستند که با توجه به مختصات روم‌گرگزی، بیشتر خسارات مربوط به شهرستان زرند بوده است. بیشینه شتاب این زمین‌لرزه در ایستگاه زرند 323 cm/s^2 گزارش شده است.^[۱]

آسیب‌پذیری شدید ساختمان‌های مسکونی در مناطق شهری و روستایی یکی از مهم‌ترین علل تلفات انسانی و زیان‌های اقتصادی - اجتماعی ناشی از زمین‌لرزه‌هاست. به منظور کاهش و جلوگیری از این‌گونه تلفات و زیان‌ها در آینده، لازم است آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در مقابل زمین‌لرزه‌های احتمالی در هر منطقه تعیین شود. از جمله روش‌های موجود برای بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ی ساختمان‌ها، استفاده از منحنی‌های آسیب‌پذیری یا تابع خسارت است که با توجه به نوع سازه، مصالح بهکار رفته، و روش‌های ساخت و ساز برای هر منطقه یا هر کشور متفاوت است. یکی از انواع روش‌های در برآورد منحنی‌های خسارت «روش تجربی» است. منحنی‌های خسارت تجربی براساس داده‌های حاصل از بازدید میدانی ساختمان‌های آسیب‌دیده، در مناطق خسارت دیده از زمین‌لرزه به دست می‌آید. مزیت اصلی این روش، واقع‌سینانه

در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۳، ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه صبح (به وقت محلی) -- برابر با ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه به وقت گرینویچ -- زمین‌لرزه‌ی نیرومندی با بزرگای گشتاوری $MW = 6,4$ ، شهر زرند و روستاهای اطراف آن را بهشت لرزاند.^[۱] مختصات روم‌گرگز این زمین‌لرزه $30^{\circ} 76' \text{E}$ درجه‌ی عرض شمالی و $56^{\circ} 74' \text{N}$ درجه‌ی طول شرقی در نزدیکی روستای داهوئی در استان کرمان گزارش شده است (شکل ۱). براساس گزارش استانداری کرمان در زمین‌لرزه داهوئی - زرند، ۶۵۷ نفر کشته شدند (58% مرد و 42% زن) که ۳۱ نفر از آن‌ها ابتاع کشور افغانستان بودند، و نیز حدود ۱۴۵۰ نفر مجروح شدند. علاوه بر تلفات جانی، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال خسارت مالی به منطقه وارد شد. خسارات واردہ بر ساختمان‌ها نیز قابل توجه بود؛ به طوری که ۱۲۴۹ واحد مسکونی تخریب و ۱۵۰۸۷ واحد نیز آسیب دیدند. بر اثر این زمین‌لرزه روستاهای داهوئی بالا و حتکن به طور 100% تخریب و به حدود ۶۰ روستای دیگر خسارت وارد شد. یادآور می‌شود مناطق

تاریخ: دریافت ۱۳۸۸/۱/۲۶، اصلاحیه ۲۵، ۱۳۸۸/۶/۱۰، پذیرش ۱۳۸۸/۱۰/۲۹.

سطح خرابی مورد نظر» است زیرا برای آسیب‌پذیری ساختمان‌ها سطح خرابی مختلفی در دستورالعمل‌های موجود از جمله در دستورالعمل مقیاس مه‌لرزه‌بی اروپایی EMS-۹۸ در نظر گرفته شده است.^[۷] براساس عامل سوم -- تعیین نوع و تعداد طبقات ساختمان‌های مورد برسی -- و با توجه به مصالح به کارفته در سازه‌ها و نحوی ساخت آن‌ها، هریک از سازه‌ها پاسخ متفاوتی در برابر جنبش زمین نشان می‌دهند و بنابراین منحنی خسارت انواع ساختمان‌ها با یکدیگر متفاوت است.

اطلاعات مربوط به زلزله‌ی منجیل (۱۳۶۹) از نمونه‌های تعیین تابع خسارت در ایران است که در آن با استفاده از برسی محدود خرابی‌ها، تابع خسارت برای ساختمان‌های مسکونی غیرمهندسی ساز ارائه شده است.^[۸] آزادس همکاری‌های بین‌المللی زبان (جایکا)^۹ در سال ۲۰۰۰ به درخواست شهرداری تهران اقدام به ریزپنهانی لرزه‌بی تهران بزرگ کرد و در برآورد آسیب‌پذیری شهر تهران از این تابع خسارت و مقیاس کردن آن برای ساختمان‌های متدال شهر تهران براساس قضاوت مهندسی استفاده کرد.^[۱۰] در سال ۱۳۸۷ در ایران نیز آمار مربوط به ۱۴۰۰ ساختمان خسارت برحسب شدت برای ساختمان‌های غیرمهندنسی ساز در به ارائه شد.^[۱۱]

۳. مقیاس مه‌لرزه‌بی اروپایی EMS-۹۸


در این بررسی به منظور تعیین خسارت واردہ بر ساختمان‌ها و شدت زمین‌لرزه از مقیاس EMS-۹۸ استفاده شده است. در این مقیاس به منظور تعیین شدت زمین‌لرزه از معیارهای: ۱. اثر زمین‌لرزه بر انسان‌ها؛ ۲. اثر زمین‌لرزه بر اشیاء و طبیعت؛ ۳. صدمات واردہ به ساختمان‌ها استفاده شده است. در این دستورالعمل، ضمن تعریف انواع ساختمان‌ها، میزان آسیب‌پذیری به شش رده -- از A (آسیب‌پذیرترین) تا F (کمترین آسیب‌پذیری) -- متناسب با نوع سازه و مطابق جدول ۱ تقسیم‌بندی شده است. ضمناً سطح خرابی ساختمان‌ها در EMS-۹۸ به ۵ درجه^{۱۲} از ۱ الی ۵ طبقه‌بندی شده است:

- درجه ۱: خرابی ناجیزا؛
- درجه ۲: خرابی متوسط؛
- درجه ۳: خرابی زیاد؛
- درجه ۴: خرابی خیلی زیاد؛
- درجه ۵: ویرانی کامل.

شدت زلزله در EMS-۹۸ به ۱۲ درجه مقیاس شده است. به منظور تعیین شدت درصد خرابی در سطوح مختلف تخریب برحسب نوع سازه و رده‌ی آسیب‌پذیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴. بررسی داده‌های مربوط به خسارت سازه‌بی و تشکیل پایگاه داده‌ها در مناطق زلزله‌زده زرند

در این مطالعه سه دسته اطلاعات موجود از ساختمان‌های بازدیدشده در مناطق خسارت دیده شهrestan‌های زرند، راور و کرمان گردآوری شده است. ابتدا نوع داده‌های موجود در هر دسته بررسی، و در نهایت مجموعه‌ی واحد از داده‌ها تشکیل شده است. دسته‌ی اول داده‌ها، شامل اطلاعات حاصل از فرم‌های مربوط به ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان کرمان است که در بازدید از مناطق زلزله‌زده توسط کارشناسان ستادهای معین تهیه شده است. این داده‌ها تعداد ۷۲۵ واحد مسکونی



شکل ۱. موقعیت زمین‌لرزه‌ی داهوئیه - زرند بر روی نقشه ایران.

بعد آن است زیرا منحنی‌ها براساس داده‌های واقعی شکل می‌گیرند. از سوی دیگر یکی از محدودیت‌های این روش ناهمگنی احتمالی داده‌های مورد استفاده است.^[۱۳] ازجمله عوامل ایجاد ناهمگنی می‌توان به ترکیب اطلاعات زمین‌لرزه‌های مختلف با یکدیگر یا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط کارشناسان و گروه‌های خسارت دارد «میزان داده‌های م وجود» است، به طوری که استفاده از مجموعه داده‌های ناهمگن بزرگ بر مجموعه داده‌های همگن کوچک ارجح شمرده می‌شود.^[۱۴]

در این نوشتار، تابع خسارت برحسب شدت و بیشینه‌ی شتاب برای ساختمان‌های غیرمهندنسی ساز (خشتشی و مصالح بنایی) منطقه‌ی زرند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از ساختمان‌ها در زمین‌لرزه‌ی داهوئیه - زرند (۱۳۸۳) ارائه شده است. با گردآوری و هم‌ارزش سازی اطلاعات مربوط به خرابی ساختمان‌های منطقه که توسط سه گروه مختلف جمع‌آوری شده، شدت زلزله براساس دستورالعمل EMS-۹۸ در مناطق خسارت دیده تعیین شده است. به منظور تخمین شتاب در گسترده‌ی مورد نظر از تابع برآورد شتاب به روش درون‌بایی عکس فاصله‌ی وزنی و روابط تعیین.^[۱۵] برای منطقه‌ی زرند استفاده شده است. در نهایت با توجه به زیادبودن تعداد ساختمان‌های غیرمهندنسی ساز در منطقه‌ی زرند، تابع خسارت برای این نوع ساختمان‌ها برحسب شدت و بیشینه‌ی شتاب ارائه شده است.

۲. توابع خسارت

«منحنی خسارت» بیان‌گر احتمال خرابی نوع مشخصی از ساختمان‌ها برحسب پارامتر جنبش زمین است. درواقع منحنی‌های خسارت رابطه‌ی بین پارامتر جنبش زمین و آسیب‌پذیری ساختمان را شناساند. بنابراین، برای تهیه منحنی‌های خسارت تعیین سه عامل ضروری است: ۱. پارامتر جنبش زمین؛ ۲. سطح خرابی مورد نظر؛ ۳. تعیین نوع و تعداد طبقات ساختمان‌ها.

از میان پارامترهای مختلف جنبش زمین، شدت مه‌لرزه‌بی^۱ و بیشینه شتاب جنبش بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.^[۱۶] یکی از مزایای شدت مه‌لرزه‌بی این است که برای داده‌های تاریخی با منطقه که داده‌های دستگاهی وجود ندارد، قابل استفاده است. دیگر پارامتری که کاربردی گسترش دارد «بیشینه شتاب جنبش زمین» است که برآورده واقعی از جنبش زمین است و در مناطق خارج از محدوده‌ی ثبت شده نیز قابل تخمین است. عامل دوم برای تعیین منحنی‌های خسارت «تعیین

جدول ۱. طبقه‌بندی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در EMS-۹۸ [۷].

طبقه‌بندی آسیب‌پذیری						نوع سازه
F	E	D	C	B	A	
				○		از قلوه سنگ تراشیده
				○		خشتشی
			○	..		از سنگ ساده
..	○	-				از سنگ توده‌بی
	..	○	..			غیر مسلح (همراه با قطعات سنگی کارگاهی و تراشیده شده)
..	○	-				غیر مسلح همراه با کف‌های اتاق بتی مسلح
_-	○	..				مسلح شده یا اسکلتی
..	○	-..	..			قاب بتی مسلح (بدون طراحی برای مقاومت در برابر زمین لرزه)
_-	○	-..	..			قاب بتی مسلح با سطح متوسطی از طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه
_-	○	-..	..			قاب بتی مسلح با سطح بالایی از طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه
	_-	○	..			دیوارها بتی مسلح بدون طراحی برای مقاومت در برابر زمین لرزه
	_-	○	..			دیوارها بتی مسلح با سطح متوسطی از طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه
	_-	○	..			دیوارها بتی مسلح با سطح بالایی از طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه
	_-	○	..			سازه‌های فولادی

۵: محتمل‌ترین طبقه‌ی آسیب‌پذیری: -: حدود احتمالی و ..: حدود با احتمال ضعیف و موارد استثنایی.

از ۱۸ منطقه‌ی شهرستان زرند را شامل می‌شوند. از مجموع ۷۲۵ واحد ساختمان بازدیدشده حدود ۴۸,۶٪ ساختمان‌ها از نوع خشتشی، ۴۵,۹٪ از نوع مصالح بنازی و هلال احمر دست بالا نمود. با توجه به این نکته و با در نظر گرفتن جنبه‌های دیگر (ازجمله زمان بازدید، تعداد واحدهای بازدیدشده، کارشناسانی که اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌اند و اهداف آنان ...)، براساس قضاوت مهندسی تکیمی از سه دسته داده‌ی مذکور انتخاب شد. بدین منظور با توجه به این که غالب ساختمان‌های منطقه از نوع خشتشی و مصالح بنازی هستند، سایر انواع ساختمان‌ها از مجموعه داده‌ها حذف شد و مجموعه‌ی واحد از داده‌ها شامل ساختمان‌های خشتشی و مصالح بنازی با نوع خرابی سنگین ($G_5 + G_4$) در نظر گرفته شد. بهمنظور محاسبه‌ی میزان خسارت از رابطه‌ی ۱ استفاده شده است:


$$\frac{\text{تعداد ساختمان‌های خراب شده از نوع } \gamma \text{ در سطح خرابی } \gamma}{\text{تعداد کل ساختمان‌ها از نوع } \gamma} = DR_{ij} \quad (1)$$

که در آن z_i نسبت خسارت است که در آن، γ نوع ساختمان و z یکی از انواع خرابی‌ها (در این مطالعه نوع $G_5 + G_4$) است. در شکل ۲ میران خسارت محاسبه شده و پراکنده‌ی آن‌ها در منطقه‌ی برای ترکیب نهایی داده‌ها نشان داده شده است.

۵. برآورد شدت زمین‌لرزه در منطقه‌ی زرند

به منظور تعیین شدت زمین‌لرزه براساس دستورالعمل EMS-۹۸، تعیین آسیب‌پذیری ساختمان‌های منطقه‌ی زرند ضروری است. با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش ۳، جدول ۲ به عنوان معیار تعیین آسیب‌پذیری ساختمان‌های غیرمهندسی ساز

از ۱۸ منطقه‌ی شهرستان زرند را شامل می‌شوند. از مجموع ۷۲۵ واحد ساختمان بازدیدشده حدود ۴۸,۶٪ ساختمان‌ها از نوع خشتشی، ۴۵,۹٪ از نوع مصالح بنازی و چند درصد باقی‌مانده را ساختمان‌های مهندسی ساز اعم از بنازی با کلاف بتی (۰,۴٪)، بنازی با اسکلت فلزی (۰,۳٪)، اسکلت فلزی با بادبند (۱٪) و بتی مسلح (۰,۳٪) تشکیل می‌دهند. خسارت واردہ بر ساختمان‌ها توسط کارشناسان بازدیدکننده از خرابی‌ها، در فرم‌های مخصوص ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده، در سه حالت کمتر از ۳۰٪، بین ۳۰٪ تا ۶۰٪ و بین ۶۰٪ تا ۱۰۰٪ ارزیابی شده است. لذا، به منظور تطبیق اطلاعات این فرم‌ها با دستورالعمل EMS-۹۸، خرابی ساختمان‌ها به سه نوع: G_1 (خرابی کم) G_2 (خرابی متوسط) و $G_5 + G_4$ (خرابی سنگین) تقسیم شده است. نوع $G_1 + G_2$ بیان‌گر ساختمان‌هایی با خرابی کم تراز ۳۰٪، بین ۳۰٪ تا ۶۰٪ و بین ۶۰٪ تا ۱۰۰٪ ارزیابی شده است. دسته‌ی دوم اطلاعات مربوط به داده‌های بیان‌گر تخریب بیش از ۶۰٪ است. دسته‌ی سوم اطلاعات مربوط به داده‌های جمع‌آوری شده از سازه‌های خسارت‌دیده در شهرستان‌های زرند و راور است که پس از زمین‌لرزه داهوئیه - زرند از مشاهدات میدانی خرابی‌ها برداشت شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری شده تنها ساختمان‌های خشتشی و بناهای معمولی با درصد تخریب بالا را شامل می‌شود و بنابراین، خرابی نسبت داده شده به مجموع داده‌های این دسته از نوع $G_5 + G_4$ (خرابی سنگین) است. دسته‌ی سوم اطلاعات، داده‌های مربوط به گزارش‌های سازمان هلال احمر از خسارات واردہ بر مناطق زلزله‌زده را شامل می‌شود. به منظور ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی واحد، داده‌های سه گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های این سه گروه در محل‌هایی که درصد تخریب سنگین در آن‌ها بالا بوده مطابقت نسبتاً خوبی با یکدیگر دارند. اما در مناطقی که درصد



شکل ۲. نقشه‌ی پراکندگی درصد خرابی‌های سنگین در زمین‌لرزه‌ی داهوئیه- زرند (۱۳۸۳) برای داده‌های انتخابی (موقعیت رومکز زمین‌لرزه با ستاره نشان داده شده است).

جدول ۳. مقادیر شدت محاسبه شده در مناطق خسارت دیده.

جدول ۲. طبقه بندی آسیب‌پذیری ساختمان‌های منطقه‌ی زرند.

شدت	منطقه	شدت	منطقه
VII	قوام‌آباد	X	داهوئیه
VIII	ده‌زیار	IX	به‌آباد
X	هجدک	IX	علی‌آباد
X	تیکدر	IX	دولت‌آباد
VIII	معزّی‌آباد	VIII	دهچنار
VII	رحیم‌آباد	VII	باب‌تگل قدمگاه
IX	سرآسیاب شش	IX	باب‌سوختگان
VIII	سریاغ	VII	عیسی‌آباد
VIII	شهرک معدن	X	حتکن
VII	ریحان شهر	X	مدبون
VIII	شهرک باهر	X	شاهزاده محمد
		X	گنوئیه

نوع سازه	طبقه آسیب‌پذیری				
	E	D	C	B	A
خشتشی گلی و خشتشی سنگی				○	
بنایی			○		

-- شامل ساختمان‌های خشتشی و مصالح بنایی -- در منطقه تعیین و در این بررسی به کار گرفته شده است. پس از تعیین طبقه‌ی آسیب‌پذیری، درصد خسارت در سطح خرابی سنگین ($G_5 + G_4$) با استفاده از رابطه ۱ محاسبه و به کمک دستورالعمل EMS-۹۸، شدت برای پهنه‌های مختلف تعیین شده است.^[۱۲] مقادیر محاسبه شده‌ی شدت برای نقاط مختلف آسیب‌دیده در جدول ۳ ارائه شده است.

۶. تخمین بیشینه شتاب جنبش زمین (PGA) در منطقه‌ی زرند

بررسی رابطه‌ی شتاب و خرابی‌های حاصل از زمین‌لرزه نیازمند تعیین شتاب در نقاط خسارت دیده است. حال آن که ثبت شتاب جنبش زمین به هنگام وقوع زمین‌لرزه داهوئیه - زرند (۱۳۸۳) تنها در چند ایستگاه شتاب‌نگاری در محدوده‌ی مه‌لرزه‌یی صورت گرفته است. لذا، برآورد شتاب جنبش زمین در نقاط خسارت دیده، با استفاده از روش‌های ممکن ضرورت می‌باشد. به منظور تعیین شتاب جنبش زمین در گستره‌ی خسارت دیده از روش درون‌بایی عکس فاصله‌ی وزنی، و از رابطه‌های پیشنهادی توسط محققان^[۱۲, ۱۳] استفاده شده است. در روش اول با استفاده از مقادیر شتاب ثبت شده در ایستگاه‌های شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و روابط

جدول ۴. مقادیر شتاب برآورده شده در مناطق خسارت دیده با استفاده از روش عکس فاصله‌ی وزنی و روابط تضعیف اولیه و تصحیح شده بر حسب s^2 .cm/s²

روش منطقه	شتاب محسوبه شده با روش عکس فاصله وزنی	شتاب محسوبه شده با رابطه‌ی کمپل و بزرگنیا (۲۰۰۸)	شتاب محسوبه شده با رابطه‌ی فوکوشیما (۲۰۰۳)	شتاب محسوبه شده با رابطه‌ی کمپل و بزرگنیا (۲۰۰۸)	شتاب محسوبه شده با رابطه‌ی فوکوشیما شده	شتاب محسوبه شده با رابطه‌ی فوکوشیما (۲۰۰۳) تصحیح شده
داهوبیه	۳۴۸	۹۱۳	۱۲۸۶	۱۰۵۸	۲۰۷۵	۲۰۰۳ فوکوشیما
بهآباد	۳۱۱	۴۲۴	۲۳۱	۴۳۳	۴۶۱	۲۰۰۸ فوکوشیما
علیآباد	۱۳۱	۳۵۳	۲۶۹	۳۴۳	۳۵۷	۲۰۰۳ فوکوشیما
دولتآباد	۲۲۴	۲۲۰	۱۷۰	۱۸۶	۱۸۹	۲۰۰۳ فوکوشیما
ده چنار	۲۲۶	۲۳۸	۱۷۴	۱۹۶	۱۹۶	۲۰۰۳ فوکوشیما
باب تنگل	۲۵۸	۲۴۷	۱۷۸	۲۰۸	۲۰۲	۲۰۰۳ فوکوشیما
باب سوتگان	۲۷۳	۳۹۸	۲۷۷	۴۰۱	۳۷۰	۲۰۰۳ فوکوشیما
عیسی آباد	۲۰۸	۲۴۸	۱۷۶	۲۰۸	۱۹۹	۲۰۰۳ فوکوشیما
حتکن	۳۹۵	۷۸۸	۵۶۵	۸۹۸	۸۵۶	۲۰۰۳ فوکوشیما
مدبون	۲۶۶	۴۲۹	۲۹۷	۴۴۰	۴۰۴	۲۰۰۳ فوکوشیما
شاهزاده محمد	۵۰۳	۷۰۶	۶۳۹	۷۹۳	۹۸۱	۲۰۰۳ فوکوشیما
گنوبیه	۴۱۵	۷۹۹	۸۶۴	۹۱۲	۱۳۶۲	۲۰۰۳ فوکوشیما
قوام آباد	۹۵	۳۲۷	۲۴۸	۳۱۰	۳۲۰	۲۰۰۳ فوکوشیما
ده زیار	۹۹	۲۸۳	۲۱۲	۲۵۴	۲۶۰	۲۰۰۳ فوکوشیما
هجدک	۴۰۹	۴۲۴	۲۳۱	۴۲۳	۴۶۱	۲۰۰۳ فوکوشیما
تبکدر	۷۵	۴۱۱	۲۲۰	۴۱۷	۴۴۲	۲۰۰۳ فوکوشیما
معز آباد	۱۰۰	۲۳۵	۱۷۴	۱۹۳	۱۹۶	۲۰۰۳ فوکوشیما
رحیم آباد	۹۹	۲۴۱	۱۷۹	۲۰۰	۲۰۴	۲۰۰۳ فوکوشیما
سرآسیاب شش	۶۶	۱۷۵	۱۲۸	۱۱۶	۱۱۸	۲۰۰۳ فوکوشیما
سریاغ	۳۴۱	۴۱۷	۳۰۹	۴۲۵	۴۲۴	۲۰۰۳ فوکوشیما
شهرک معدن	۳۳۶	۸۸۲	۱۱۳۸	۱۰۱۸	۱۸۲۵	۲۰۰۳ فوکوشیما
ریحان شهر	۲۱۶	۵۹۱	۵۰۶	۶۴۷	۷۵۶	۲۰۰۳ فوکوشیما
شهرک باهنر	۳۲۳	۳۶۳	۲۷۵	۳۵۶	۳۶۷	۲۰۰۳ فوکوشیما


خسارت تعیین شده و شدت و شتاب برآورده شده در منطقه، تابع خسارت در سطح خرابی سنگین ($G_4 + G_5$) برای ساختمان های غیر مهندسی ساز منطقه‌ی زرند ارائه شده است. در شکل ۳ درصد خسارت در سطح خرابی سنگین بر حسب شدت برای ساختمان های غیر مهندسی ساز نشان داده شده است. همچنین در شکل های ۴ و ۵ درصد خسارت به ترتیب بر حسب بیشینه شتاب برآورده شده با روش عکس فاصله‌ی وزنی و روابط تضعیف (کمپل و بزرگنیا، ۲۰۰۸ و فوکوشیما ۲۰۰۳) روابط تصحیح شده‌ی آن ها، برای ساختمان های غیر مهندسی ساز نشان داده شده است. با دقت در تابع خسارت ارائه شده در شکل ۵ ملاحظه می شود که در محدوده‌ی شتاب های s^2 /cm/s² تا 400 cm/s²، بیش از 50 درصد ساختمان های غیر مهندسی ساز تخریب شده‌اند؛ حال آن که در شکل ۴ که در آن شتاب ها با استفاده از رابطه‌ی عکس

می شود. در جدول ۴ شتاب های پیش‌بینی شده با استفاده از روش های فوق در مناطق خسارت دیده ارائه شده است. بررسی های انجام یافته توسط محققین مقادیر مناسب تری برای برآورده شتاب در گستره‌ی زرند ارائه می کنند.^[۶]


۷. برآورده شتاب تابع خسارت بر حسب شدت و بیشینه شتاب

جنبیش زمین

تابع خسارت میزان خرابی ساختمان ها را برای یک سطح خرابی معین و نوع مشخصی از ساختمان ها به عنوان تابعی از پارامتر جنبیش زمین نشان می دهد. با توجه به درصد



شکل ۶. مقایسه‌ی تابع خسارت برای زمین‌لرزه داهوئیه - زرند (۱۳۸۳) با نتایج بررسی‌های صورت گرفته در زمین‌لرزه‌های منجیل [۱۴] و بم [۱۵] و مطالعات جایکا (۲۰۰۰) [۹].




شکل ۷. مقایسه‌ی تابع خسارت برحسب شتاب در زرند با تابع خسارت ارائه شده در سال (۱۹۹۳) [۱۴].

فاصله وزنی محاسبه شده، تخریب ساختمان‌ها به میزان ۱۰۰ درصد در محدوده‌ی شتاب $400\text{--}500 \text{ cm/s}^2$ است. همچنین آستانه‌ی تخریب سنگین ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در شدت VII (شکل ۳) یا شتاب 100 cm/s^2 (شکل‌های ۴ و ۵) برآورد می‌شود.


تابع خسارت به دست آمده برحسب شدت در منطقه‌ی زرند با توابع حاصل از مطالعات صورت‌گرفته در زمین‌لرزه‌های منجیل [۱۴] (۱۳۸۶)، بم [۱۵] (۱۳۸۲) و مطالعات جایکا (۲۰۰۰) [۹] در شکل ۶ مقایسه شده است. در شکل ۷ نیز درصد خسارات سنگین برحسب بیشینه شتاب برآورد شده با استفاده از رابطه‌ی تضعیف فوکوشیما (۲۰۰۳) در منطقه‌ی زرند با تابع خسارت حاصل از بررسی‌های انجام شده در سال ۱۹۹۳ در زمین‌لرزه‌ی منجیل [۱۴] مقایسه شده است.

۸. نتیجه‌گیری


در این نوشتار، تابع خسارت برحسب شدت و بیشینه شتاب جنبش زمین برای ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز (خشتشی و مصالح بنایی) منطقه‌ی زرند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از خرابی ساختمان‌ها در زمین‌لرزه‌ی داهوئیه - زرند (۱۳۸۳) ارائه شده است. با توجه به توابع خسارت حاصل از این مطالعه در منطقه‌ی زرند، آستانه‌ی تخریب سنگین ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در شدت VII (شکل ۶)




شکل ۳. درصد خسارت سنگین برحسب شدت برای ساختمان‌های غیرمهندسی ساز در منطقه‌ی زرند.



شکل ۴. درصد خسارت سنگین برحسب شتاب حاصل از روش عکس فاصله‌ی وزنی برای ساختمان‌های غیرمهندسی ساز در منطقه‌ی زرند.



الف) رابطه‌ی تصحیح شده کمپل و بزرگنیا (۲۰۰۸)



ب) رابطه‌ی تصحیح شده فوکوشیما (۲۰۰۳)

شکل ۵. درصد خسارت سنگین برای ساختمان‌های غیرمهندسی ساز در منطقه‌ی زرند برحسب شتاب حاصل از روابط مختلف تضعیف اصلاح شده.

بالاتر و درنتیجه مقاومت بهتری نسبت به ساختمان‌های غیرمهندسی ساز منطقه‌ی زرند برخوردار است.

تشکر و قدردانی

از بنیاد مسکن استان کرمان به ویژه ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده زرند و چترود برای ارائه اطلاعات لازم و همچنین فراهم آوردن امکان بازدید از مناطق خسارت دیده زمین‌لرزه داهوئیه - زرند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود. همچنین از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای فراهم آوردن شتابنگاشت‌های زمین‌لرزه داهوئیه - زرند (۱۳۸۳) تشکر می‌شود.

یا شتاب 100 cm/s^2 (شکل ۷) برآورد می‌شود. با توجه به مقایسه‌ی تابع خسارت برحسب شتاب در منطقه‌ی زرند با تابع خسارت حاصل از بررسی‌های دیگر محققین در زمین‌لرزه منجیل (۱۳۶۹)،^[۸] این دو تابع هم‌خوانی خوبی با یکدیگر نشان می‌دهند (شکل ۷) و ملاحظه می‌شود که درصد تخریب سنگین در زمین‌لرزه‌ی داهوئیه - زرند کم‌تر از مقادیر به دست آمده در زمین‌لرزه‌ی منجیل (۱۳۶۹) است. نظر به این که سن سازه‌ها (به عنوان نمادی از کیفیت ساخت) در منطقه‌ی زرند غالباً بالای ۲۰ سال است، لذا این تقاضا ممکن است ناشی از برآورد دست بالای خسارت^[۸] به لحاظ محدودیت تعداد داده‌های به کارگرفته شده توسط آن‌ها باشد. این در حالی است که ساختمان‌های غیرمهندسی ساز در شهر بم از آستانه‌ی تخریب

پابلوشت

۱. در تعریف مه‌لرزه باید گفت چنانچه اطلاعات مربوط به یک زلزله‌ی بزرگ غیردستگاهی باشد، «مه‌لرزه» نامیده می‌شود.

2. Japan institute co-operative agency (JICA)
3. grade

منابع

1. Talebian, M.; Biggs, J.; Boluchi, M.; Copley, A.; Ghassemi, A.; Ghorashi, M.; Hollingworth, J.; Jackson, J.; Nissen, E.; Oveisi, B.; Parsons, B.; Proiestly, K. and Saidi, A. "The dahuiyeh (Zarand) earthquake of 2005 February 22 in central Iran: Reactivation of an intramountain reverse fault", *Geophys. J. Int.*, **164**, pp. 137-148 (2006).
2. Building and Housing Research Center, <http://www.bhrc.ac.ir>, (2005).
3. Rota, M.; Penna, A. and Strobbia, C.L. "Processing Italian damage data to derive typological fragility curves", *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, **28**, pp. 933-947 (2008).
4. Rossetto, T. and Elnashai, A. "Derivation of vulnerability functions for European-type RC structures based on observational data", *Engineering Structures*, **25**, pp. 1241-63 (2003).
5. Sarabandi, P.; Pachakis, D.; King, S. and Kiremidjian, A., *Empirical Fragility Functions from Recent Earthquakes, Proceedings of the 13th WCEE, Vancouver, Canada* (2004).
6. Ghayamghamian, M.; Ahmadzadeh, S. and Mirzaei, N., *Seismic Zoning of Peak Ground Acceleration in Damaged Area of 2005 Dahooiyeh-Zarand Earthquake, Iranian Journal of Geophysics* 2009, (in press).
7. Grunthal, G.(editor), European Macroseismic Scale 1998. Cahiers du Centre Europe'en de Ge'odynamique et de Se'ismologie, 15, Centre Europe'en de Ge'odynamique et de Se'ismologie, pp. 99 (1998).
8. Tavakoli, B. and Tavakoli, S. "Estimating the Vulnerability and loss functions of residential buildings", *Natural Hazards*, **7**, pp. 155-171 (1993).
9. Japan international cooperation Agency (JICA), The study on seismic microzoning of the greater Tehran area, Center for earthquake and environmental studies of Tehran (CEST), Tehran Municipality (2000).
10. Ghayamghamian, M. and Khanzadeh, K., *Classification of Buildings and Estimating the Damage Function for Non-Engineering Buildings in Bam City*, Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, (in press) (2008).
11. Ghayamghamian, M. and Noori, G., post earthquake survey data (personal information), (2005).
12. Ahmadzadeh, S. "The relation between seismic intensity and building damages during Zarand earthquake (2005)", M.Sc. thesis in Geophysics (seismology), University of Tehran (2009).
13. Campbell, K.W. and Bozorgnia, Y. "NGA ground motion model for the geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 to 10 s", *Earthquake Spectra*, **24**(1), pp. 139-171 (2008).
14. Fukushima, Y. "Attenuation relation for west eurasia determined with recent near-fault records from California, Japan And Turkey", *Journal of Earthquake Engineering*, **7**(4), pp. 573-598 (2003).
15. Khanzadeh, K. "Study and classification of building damage and human lost in Bam city and its relationship with earthquake intensity", M.E thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, (2006).