

مدل سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب

محمد پیکانو^{*} (دانشجوی کارشناسی ارشد)

مصطفی زین الدینی (دانشیار)

محمد معتمدی (دانشجوی دکتری)

دانشکده‌ی مهندسی عهداً، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در طول عمر خطوط انتقال نفت و گاز فراساحلی، به عمل مختلف، امکان قطع و وصل سیستم انتقال نفت و گاز وجود دارد. این قطع و وصل در خط باعث ایجاد کشش و فشار می‌شود، که می‌تواند به چین خوردگی، کمانش غیرخطی موضعی، یا خرابی خمیری پیش‌روانده منجر شوند. از طرف دیگر، مکانیزم‌های دیگر خرابی می‌لأ خوردگی رخ می‌دهد که می‌تواند منجر به کاهش مقاومت و در نهایت خرابی در لوله شود. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی آزمایشگاهی، پدیده‌ی خرابی پیش‌روانده در خطوط لوله‌ی خوردگه‌شده‌ی دریایی تحت بارگذاری متناوب محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در نمونه‌های دارای خوردگی امکان بروز خرابی پیش‌روانده به میزان زیادی تشدید می‌شود.

mpeykanu@yahoo.com
zeinoddini@kntu.ac.ir
m_motamedi@sina.kntu.ac.ir

واژگان کلیدی: خرابی پیش‌روانده، بارگذاری تناوبی، لوله‌های دارای خوردگی، چین خوردگی.

۱. مقدمه

از طرف دیگر به دلیل ماهیت خورنده‌ی محیط دریا و نیز سیال داخل لوله، با افزایش زمان بهره‌برداری از خط لوله امکان بروز خوردگی در لوله افزایش می‌یابد. این خوردگی‌ها می‌توانند دارایی عمق و اشکال متفاوت باشند و بر روی سطح بیرونی یا درونی خط لوله ایجاد شوند.

مسئله‌ی کمانش موضعی لوله‌های تحت بارگذاری متناوب محوری، توسط پژوهشگران مختلف مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، پژوهشگران در سال ۲۰۱۰ پدیده‌ی ایجاد چین خوردگی‌های موضعی در عضو لوله‌ی تحت بارگذاری تناوبی خمیشی و با حضور فشار داخلی را مورد بررسی قرار داده‌اند.^[۱] در سال ۲۰۰۹ نیز بحث کمانش خمیری و خرابی موضعی لوله‌ی تحت بارگذاری متناوب حرارت و فشار که نهایتاً به ایجاد چین خوردگی و تغییرشکل‌های خمیری پیش‌روانده منجر می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.^[۲] همچنین در سال ۲۰۰۸ موضوع کاهش مقاومت و کمانش اضافی لوله‌ی تحت بارگذاری خمیشی تناوبی به روش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.^[۳] در سال ۲۰۰۶ نیز علاوه بر نیروی محوری خالص، تأثیر نیروی محوری تأثیر با فشار داخلی به روش آزمایشگاهی،^[۴] و پدیده‌ی خرابی پیش‌روانده و ایجاد اعوجاج و در نهایت خرابی کلی در یک بارگذاری یک سویه مورد بررسی قرار گرفت.^[۵]

همچنین علاوه بر مسئله‌ی کمانش موضعی و خرابی پیش‌روانده، بحث مقاومت در لوله‌های دارای خوردگی فراساحلی به شکل گستردگی بررسی شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۰ به بررسی فشار خرابی بر روی خطوط لوله‌ی دارای خوردگی

لوله‌های دریایی از جمله اجزای اصلی صنعت نفت و گاز فراساحلی هستند. این لوله‌های انتقال به طور گسترده در مناطق مختلف دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علاوه، همواره تلاش شده است حجم بیشتری از فراورده‌های نفتی با استفاده از یک خط لوله انتقال داده شوند تا موجبات صرفه‌جویی اقتصادی فراهم شود. در نتیجه مواد تحت فشار و حرارت بیشتری در داخل لوله‌ها انتقال می‌یابند که به نوبه‌ی خود باعث افزایش نیروهای وارد بر لوله می‌شود.

در آب‌های دور از ساحل، معمولاً خط لوله به صورت غیرمحدود اجرا می‌شود. در قسمت‌هایی از خط (Feed in Length) اباشتگی اصطکاک لوله با بستر دریا مانع از حرکت طولی لوله می‌شود. در حد فاصل این قسمت‌ها تحت تناوب‌های حرارت و فشار یک نیروی محوری در لوله ایجاد می‌شود که با وجود انحنای اولیه در خط لوله باعث ایجاد کمانش موضعی، کمانش کلی عرضی، و یا کمانش کلی در بالا یا پایین خواهد شد. یک طراحی رایج برای مدل سازی رفتار کمانش جانی رود به بالا یا پایین خواهد شد. شامل حرکات جانی کنترل شده‌ی لوله تحت دوره‌های فشار / حرارت بیشتر از ۱۵۰ بار در طول عمر خط است.^[۶] بنابراین پیش‌بینی رفتار و مدل سازی مناسب برای ارزیابی مقاومت لوله‌ی تحت نیروهای محوری متناوب حائز اهمیت است.

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۲۰، ۱۳۹۰، /، /، ۱۳۹۱، ۲، /، ۱۳۹۱، ۲، پذیرش ۲۰، ۱۳۹۱، ۶.

از نوع باریک و بلند،^[۶] و در سال ۲۰۰۸ هم به مسئله‌ی فشار خرابی لوله‌های خوردگشده که در معرض فشار خارجی قرار گرفته‌اند، پرداخته شده است.^[۷] در سال ۲۰۰۷ نیز در مقاله‌ی اثر خوردگی در فشار خرابی لوله،^[۸] و در سال ۲۰۰۵ فشار آستانه‌ی کمانش پیش‌روندۀ در لوله‌های دارای خوردگی با استفاده از تحلیل خمیری-صلب به شکل تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.^[۹] همچنین در سال ۲۰۰۶ به بررسی کمانش پیش‌روندۀ در لوله‌های واقع در رک دریا و دارای خوردگی تحت اثر فشار هیدرولاستاتیک خارجی، با استفاده از تحلیل اجزاء محدود غیرخطی پرداخته شده است.^[۱۰] در سال ۲۰۰۴ نیز لنگر خشمی قابل تحمل برای یک لوله‌ی دارای خوردگی موضعی مورد مطالعه قرار گرفته و معادله‌ی جدید ارائه شده است.^[۱۱]

مطابق بررسی انجام شده در این نوشتار، موضوع خرابی خمیری پیش‌روندۀ در لوله‌های خوردگشده تحت بار محوری متنابع است، که در پژوهش‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش رفتار خرابی خمیری پیش‌روندۀ لوله‌های فولادی سالم و دارای خوردگی تحت بارگذاری متنابع و یک سویه با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. آزمایش تعیین خواص مواد


۱. رفتار یک سویه‌ی مواد

- دو بخش انتهایی دارای بیشترین ضخامت است که معادل ضخامت لوله‌ی مادر است (طولی برابر ۵۲ میلی‌متر).
- بخش میانی که در وسط نمونه قرار دارد، دارای ضخامتی برابر با ۲ میلی‌متر است (طولی برابر ۷۶ میلی‌متر).
- دو بخش واسطه که دو بخش انتهایی را با یک شیب ثابت به بخش میانی متصل می‌کند (طولی برابر ۵۰ میلی‌متر).

بخش واسطه که در واقع بخش میانی و دو بخش انتهایی لوله را به یکدیگر متصل می‌کند، یک انتقال تنفس ملامت میان دو ناحیه برقرار و از اثرات تمرکز تنفس جلوگیری می‌کند. ابعاد نمونه‌ها بعد از ماشین‌کاری به کمک کولیس کنترل و اندازه‌ی نمونه‌ها گزارش شده است (شکل ۳).

۲.۳. اعمال خوردگی


به منظور ایجاد و مدل‌سازی خوردگی در نمونه‌های ساخته شده، از دستگاه CNC استفاده شده است. این دستگاه در سه محور اصلی قابلیت جابه‌جایی دارد و با حرکت در این سه محور و با استفاده از متهی مخصوص، شکل خوردگی موردنظر را با دقت صدم میلی‌متر ایجاد می‌کند (شکل ۴). در آزمایش‌های گزارش شده در این نوشتار، عمق خوردگی برابر ۱ میلی‌متر و زاویه‌ی محیطی خوردگی برابر ۶۰ درجه انتخاب شده است.



شکل ۲. ابعاد هندسی از نمونه‌ی ساخته شده (ابعاد mm).

جدول ۱. مشخصات مکانیکی لوله.

نوع مصالح	تنفس تسهیل	گرنش گسیختگی	قطر داخلی (mm)	ضخامت (%)	D/t
نوع ۱	۴۹,۲	۳,۸	۲۹۷	۸	۶,۳۵



شکل ۱. نمودار تنفس - گرنش آزمایش کشش نمونه.

جدول ۲. نتایج به دست آمده از CMM.

نمونه	L (mm)	t (mm)	α (°)	OD (mm)	ID (mm)	طول کل نمونه (mm)
CM1	76,64	0,991	58,83	53,80	49,80	279,968
CC1	76,24	1,036	58,87	53,73	49,80	279,934
CC2	76,10	1,093	59,07	53,73	49,80	279,983
CC3	76,10	1,093	59,07	53,80	49,73	279,983
CC4	76,12	1,076	59,03	53,8	49,8	279,986

جدول ۳. مشخصات کلی آزمایش‌های متناوب انجام شده بر روی نمونه‌های سالم.

نمونه	آغازین (%)	گرنش (%)	σ_m (MPa)	σ_a (MPa)	نرخ رشد	تعداد تناوب	شماره‌ی نمونه
-	-	-	-	-	-	-	IM
200 (Collapse)	0,012	153	192	2	0,0035	IC1	125
118	0,0014	110	238	2	0,0014	IC2	118
4 (Collapse)	0,03	185	192	4	0,003	IC3	4
							IC4




شکل ۵. شکل کلی و گرنش‌سنج‌های نصب شده بر روی نمونه‌ی دارای خورددگی.

اهمیت خاصی دارد. به منظور ثبت و قرائت این گرنش‌ها، از یک دستگاه ثبت کننده داده ۲ استفاده شده است.

نمونه‌ها با استفاده از دستگاه اعمال بار متناوبی فرمان پذیر هیدرولیکی^۳ تحت بارگذاری یک سویه و تساوی قرار می‌گیرند. این دستگاه از نوع ۸۵۰۲ Instron است. بارکلی وارد بر نمونه و جا به جایی کلی نمونه‌ها با استفاده از دستگاه Instron قابل اندازه‌گیری است. به منظور اعمال بار به شکل کاملاً محوری، از یک قطعه‌ی هم راستا کن استفاده شده است. شکل کلی و تنظیمات آزمایشگاهی در شکل ۵ نیز ثبت می‌کند. ثبت موضعی گرنش خصوصاً از روی نمونه‌های دارای خورددگی



شکل ۳. اندازه‌گیری و کنترل ابعاد لوله‌ها با کولیس.



شکل ۴. برش کاری و ایجاد خورددگی با دستگاه CNC روی قطعه‌ی مورد نظر.

۳.۳. اندازه‌گیری دقیق نمونه‌ها

با توجه به شکل نسبتاً پیچیده‌ی خورددگی و لزوم اندازه‌گیری دقیق این بخش، استفاده از کولیس ممکن نیست. به منظور حل این مشکل از دستگاه (CMM)^۱ استفاده شده است. این دستگاه با دقیقی برابر با صدم میلی‌متر با استفاده از بخش متجرک این دستگاه که قابلیت حرکت در ۳ راستای z, y و x را دارد، هندسه و نیمرح موجود را به داده‌های دیجیتال تبدیل و در یک فایل اتوکد ذخیره می‌کند. نتایج بدست آمده از دستگاه CMM مربوط به ۵ نمونه‌ی آزمایش ارائه شده است. (جدول ۲)

همان‌طور که در جدول ۳ نشان داده شده است، زاویه‌ی محیطی خورددگی بیشینه‌ی خطابی برابر 119% نسبت به مقدار نظری دارد، همچنین با بررسی نتایج CMM بیشترین خطأ در عمق خورددگی 9% نسبت به ضخامت نظری است. در راستای طولی نیز در این ناحیه خطابی مشاهده می‌شود. شکل خاص مته‌ی دستگاه CNC موجب ایجاد انحنای‌هایی در نقاط انتهایی نمونه، نسبت به ابعاد نظری که گونیا هستند، می‌شود.

۴.۳. سیستم‌های اندازه‌گیری و تجهیزات اعمال بار

به منظور ثبت داده و اطلاعات مربوط به گرنش‌های موضعی نمونه‌ها، از ۳ گرنش‌سنج به فاصله‌ی 90° درجه در بخش میانی نمونه استفاده شده است. این گرنش‌سنج‌ها علاوه‌بر ثبت گرنش‌های موضعی، میزان خروج از محوریت احتمالی بار محوری را نیز ثبت می‌کند. ثبت موضعی گرنش خصوصاً از روی نمونه‌های دارای خورددگی

۴

۴. نتایج آزمایشگاهی - بارگذاری یک سویه‌ی محوری


فشاری

۱۰. نمونه‌ی سالم


در سازه‌ی کمانش موضعی کلی و در نهایت خرابی رخ می‌دهد. براساس کرنش‌های ثبت شده از کرنش سنجی‌ها می‌توان تاریخچه‌ی زمانی کرنش موضعی نمونه را ترسیم کرد (شکل ۸). این نمودارها نشان‌دهنده‌ی اعمال بار به شکل نسبتاً محوری بر روی نمونه‌هاست.

۲.۴. نمونه‌ی دارای خوردگی

یک آزمایش با بارگذاری محوری یک سویه‌ی فشاری به منظور بررسی رفتار نمونه دارای خوردگی و مقایسه‌ی آن با رفتار نمونه‌ی سالم به صورت جایه‌جایی - کنترل انجام شده است. نمونه‌ی مورد نظر دارای خوردگی با زاویه‌ی محیطی 60° درجه و عمق ۱ میلی‌متر است. به علت وجود خوردگی، موقع چین خوردگی اولیه، نسبت به نمونه‌ی سالم، سریع‌تر انجام می‌شود. چین خوردگی موضعی اولیه مطابق نمودار تاریخچه‌ی زمانی کرنش در حدود کرنش 15% در ناحیه‌ی دارای خوردگی ایجاد می‌شود (شکل ۹). با توجه به اینکه چین خوردگی‌های اولیه ابتدا در ناحیه‌ی دارای خوردگی ایجاد و سپس به بخش سالم توسعه پیدا می‌کنند، در نتیجه امکان خرابی در ناحیه‌ی خوردده شده تشدید خواهد شد (شکل ۱۰). براساس نمودار تاریخچه‌ی زمانی کرنش (شکل ۱۱)، ابتدا کرنش در ناحیه‌ی دارای خوردگی، سپس در ناحیه‌ی میانی، و در نهایت در ناحیه‌ی سالم وارد بخش غیرخطی شده است.




شکل ۸. تاریخچه‌ی زمانی کرنش‌های ثبت شده در نمونه‌ی IM تحت بار محوری یک سویه.



شکل ۹. مقایسه‌ی دو نمودار تنش - کرنش نمونه‌ی دارای خوردگی (CM ۱۱) و نمونه‌ی سالم.


شکل ۶، نمودار تنش - کرنش کلی مربوط به نمونه‌ی سالم تحت بار یک سویه‌ی به دست آمده از دستگاه Instron را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در محدوده‌ی کرنش (کلی 2%)، چین خوردگی‌های اولیه در نمونه ایجاد می‌شود. در ابتداء دامنه‌ی این چین خوردگی‌ها در راستای شعاعی لوله ثابت و کم است. با ادامه‌ی بارگذاری و رشد کرنش کلی نمونه تا نقطه‌ی تنش بیشینه (تنش نهایی)، که کرنشی در حدود 5% دارد، دامنه‌ی چین خوردگی‌ها پس از نقطه‌ی تنش نهایی همراه با کاهش تنش افزایش می‌یابد. افزایش دامنه‌ی شعاعی چین خوردگی‌ها منجر کاهش سختی محوری می‌شود (شکل ۷). با افزایش روند رشد دامنه‌ی چین خوردگی‌ها،




شکل ۶. نمودار تنش - کرنش نمونه‌ی سالم (محل ایجاد چین خوردگی‌های اولیه و تشدید این چین خوردگی‌ها).




شکل ۷. نمونه‌ی سالم مورد آزمایش قبلاً و بعد از اعمال بار محوری (چین خوردگی‌های ایجاد شده).



شکل ۱۲. تنش-کرنش موضعی (نمونه IC1).




شکل ۱۳. نمودار رشد کرنش غیرخطی پیش‌روندۀ براساس تعداد تناوب‌های رخداده شده (نمونه IC1).



شکل ۱۴. نزخ رشد کرنش ۲ نمونه IC1 و IC2.



شکل ۱۵. آزمایش بک سویه‌ی نمایش نمونه CM1 بعد از خرابی.




شکل ۱۶. تاریخچه‌ی زمانی کرنش به دست آمده از سه کرنش سنج نصب شده روی نمونه CM1.

۵. نتایج آزمایشگاهی بارگذاری محوری متناوب ۵.۱. نمونه‌های سالم


جزئیات آزمایش‌های انجام‌شده بر روی نمونه‌های سالم، در جدول ۳ آرائه شده است. در این بخش مجموعاً ۴ آزمایش تحت بارگذاری محوری متناوب انجام شده است. به منظور بررسی تأثیر افزایش دامنه‌ی بارگذاری در نزخ رشد کرنش خمیری پیش‌روندۀ ۲ آزمایش بر روی ۲ نمونه IC1 و IC2 با کرنش اولیه‌ی یکسان و دامنه‌ی بارگذاری متغیر انجام شده است. نزخ رشد کرنش غیرخطی ۲ نمونه IC1 و IC2 در شکل ۱۴ نشان داده شده است، براساس این نمودار با افزایش دامنه‌ی بارگذاری تناوبی نزخ رشد کرنش پیش‌روندۀ افزایش می‌یابد. این ۲ نمونه دارای روند رشد مشابه هستند و مقاومت اساسی آنها در ناحیه‌ی خطی رشد کرنش پیش‌روندۀ است.

به منظور بررسی تأثیر تنش متوسط بر روی نزخ رشد کرنش پیش‌روندۀ ۲


شکل ۱۲ نمودار تنش-کرنش نمونه IC1 را نمایش می‌دهد. این لوله تا کرنش معادل ۲٪ به صورت جایه‌جایی کنترل بارگذاری و سپس باربرداری شده است (بارگذاری محوری متناوب). بارگذاری بیشینه‌ی متناوب برابر با ۳۷۰ MPa بوده است. تنش میانگین اعمالی در این نمونه برابر با ۱۵ MPa و دامنه‌ی تنش محوری تناوبی برابر ۱۵۴ MPa بوده است. تحت این شرایط بعد از اعمال تناوب‌های بارگذاری چین‌خوردگی‌ها بر روی سطح نمونه ظاهر شده است. براساس نمودار رشد کرنش پیش‌روندۀ بر حسب تعداد تناوب اعمالی (شکل ۱۳)، با عبور از حالت گذرا که حدود ۱۳ تناوب طول می‌کشد؛ نزخ رشد کرنش غیرخطی به میزان ثابت و پایدار می‌رسد و بعد از اعمال حدود ۷۰ دوره‌ی تناوب، این رشد به صورت نمایی افزایش می‌یابد و تا خرابی لوله ادامه پیدا می‌کند.



شکل ۱۶. مقایسه‌ی ۲ نمونه‌ی سالم و دارای خوردگی با دامنه‌ی تنش و بیشینه‌ی تنش برابر.



شکل ۱۵. نرخ رشد کرنش ۲ نمونه‌ی IC۲ و IC۳.



شکل ۱۷. تاریخچه‌ی زمانی کرنش (نمونه‌ی CC1).

متناوب ثابت نگه داشته شده و بارگذاری متناوبی با دامنه‌ی تنش اعمال شده به لوله سالم انجام شده است. این به آن مفهوم است که مقدار بار و دامنه‌ی آن، متناسب با کاهش سطح مقطع لوله کاهش داده شده است. این لوله تا کرنش معادل ۲٪ به صورت جایه‌جایی کشتل بارگذاری و سپس به صورت بارکنترل تحت بارگذاری متناوب قرار داده شده است. بیشینه‌ی تنش متناوبی اعمال شده در این آزمایش برابر ۳۵۰ MPa، میانگین تنش متناوبی برابر ۲۲۸ MPa، و دامنه‌ی تنش محوری متناوبی برابر ۱۱۰ MPa بوده است. این رژیم بارگذاری کاملاً مشابه موارد اعمال شده بر روی نمونه‌ی سالم IC2 است.

در شکل ۹ مشاهده شد که ظرفیت بارگذاری یک سویه و همچنین درصد تنش کلی بیشینه‌ی لوله‌های دارای خوردگی نسبت به لوله‌ی سالم حدود ۳/۳ کاهش داشته است. تحت بارهای متناوب محوری لوله دارای خوردگی رفتار به شدت ضعیفی از خود نشان داده است و نرخ رشد کرنش از ۳۵٪/۰،۰۳۵ به ۹٪/۰،۰۲۵ (برابر) افزایش یافته و نمونه بعد از ۴ تناوب دچار خرابی شده است. مطابق شکل ۱۷، نمونه دارای خوردگی در ابتدا در ناحیه‌ی سالم خود دچار کشش شده و کرنش کششی در این ناحیه در حین بارگذاری متناوبی تدریجی افزایش یافته است.

به منظور مقایسه رفتار نمونه دارای خوردگی و سالم آزمایشی بر روی نمونه‌ی CC2 انجام شده است در این آزمایش، کرنش آغازین و سطوح تنش متناوب مشابه نمونه‌ی IC3 در نظر گرفته شده است. در نتیجه، دامنه‌ی بارگذاری ثابت و برابر ۱۱۰ MPa اعمال شده است. در این آزمایش تنش معادل کرنش آغازین ۳٪/۰،۳۰۰ است. با توجه به شکل ۱۸، نرخ رشد کرنش در ناحیه‌ی خوردگی شده ۴۵٪/۰،۰۴۵ است، در صورتی که این نرخ در نمونه‌ی سالم برابر ۶٪/۰،۰۱۰ است. این بدین معنایست که نرخ رشد کرنش نمونه‌ی دارای خوردگی، حدوداً ۷ برابر سریع‌تر از نمونه‌ی سالم است. اشاره به این نکته ضروری است که این نرخ رشد تا گام ۸۰٪

آزمایش بر روی نمونه‌های IC2 و IC3 انجام شده است. براساس شکل ۱۵، نرخ رشد کرنش غیرخطی پیش‌روندۀ با افزایش تنش میانگین بارگذاری افزایش می‌یابد. همچنین به منظور بررسی تأثیر کرنش آغازین یک آزمایش بر روی نمونه‌ی IC4 انجام شده است. مطابق نتایج میزان کرنش آغازین تأثیر به سریعی در نرخ رشد کرنش پیش‌روندۀ و خرابی نمونه‌ها دارد. با افزایش کرنش آغازین، دامنه‌ی چین خوردگی‌ها افزایش می‌یابد و از میزان سختی محوری کاسته می‌شود. در این آزمایش بعد از اعمال ۴ تناوب، نمونه دچار خرابی و کمانش موضعی شده است.

۲.۵. نمونه‌های دارای خوردگی


در این بخش به بررسی رفتار نمونه‌های دارای خوردگی به عمق ۱ میلی‌متر و زاویه‌ی محیطی ۶۰ درجه تحت بارگذاری محوری متناوب پرداخته می‌شود. مشخصات کلی آزمایش‌های انجام شده در جدول ۴ ارائه شده است.

لازم به یادآوری است که در این مطالعه در نمونه‌های دارای خوردگی، آسیب خوردگی به صورت مصنوعی و با برداشت مکانیکی بخشی از جداره در یک سمت لوله (سمت خارجی آن) به لوله اعمال شده است. طبعاً در این مدل فیزیکی یک جایه‌جایی در میان صفحه‌ی لوله، در ناحیه‌ی دارای خوردگی، رخ خواهد داد. اگر لوله‌ی واقعی از دو سمت داخل و خارج دچار خوردگی شده باشد، چنین تغییری در میان صفحه بروز نخواهد کرد. از این نظر، وضعیت لوله‌ی واقعی با مدل فیزیکی حاضر متفاوت خواهد بود. در حقیقت این مدل با وضعیت مشابه خواهد داشت که خوردگی فقط از سمت خارج لوله رخ دهد.


شکل ۱۶ نمودار تنش کرنش نمونه‌های CC1 و IC2 را نشان می‌دهد. در آزمایش CC1 با کاهش سطح مقطع لوله، (به دلیل خوردگی) مقدار تنش محوری

جدول ۴. مشخصات کلی آزمایش‌های متناوب انجام شده بر روی نمونه‌های دارای خوردگی.

شماره‌ی نمونه	آغازین (%)	σ_m (MPa)	σ_a (MPa)	رنج رشد کرنش	تعداد تناوب
-	-	-	-	-	CM1
۴	۹٪	۲۲۸	۱۱۰	۲٪	CC1 (COLLAPSED)
۲۰۴	۳۴٪	۱۹۲	۱۱۰	۲۴٪	CC2
۳۰۰	۷٪	۲۰۶	۱۱۰	۳٪	CC3



شکل ۲۰. مقایسه‌ی نخ رشد کرنش غیرخطی پیش‌رونده میان دو نمونه‌ی CC۲ و CC۳.




شکل ۱۸. مقایسه‌ی نخ رشد کرنش غیرخطی در ۲ نمونه‌ی سالم IC۲ و نمونه‌ی دارای خوردگی (نمونه‌ی CC۲).

۶. نتیجه‌گیری

در این نوشتار موضع کمانش موضعی و پدیده‌ی خرابی خمیری پیش‌رونده در لوله‌های خورددهشده فراساحلی تحت بارگذاری محوری متناوب ناشی از کشش و فشار به روش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌ها بر روی ۲ نوع نمونه‌ی سالم و دارای آسیب خوردگی تحت بارگذاری محوری یک سویه و تناوبی انجام شده است. براساس نتایج آزمایش‌های یک سویه، کرنش متنااظر با ایجاد چین خوردگی اولیه در نمونه‌های سالم و دارای خوردگی قابل تعیین است. ملاحظه شده است که این مقادیر به ترتیب در لوله‌های دارای خوردگی و سالم حدوداً برابر ۱/۵ و ۲ درصد بوده‌اند. در نمونه‌های دارای آسیب خوردگی چین خوردگی از محل خورددهشده و در کرنشی کمتر نسبت به نمونه‌ی سالم ایجاد شده است. در آزمایش‌های تناوبی بارگذاری اولیه به شکل یک سویه جایه‌جایی -کنترل تا ایجاد چین خوردگی اولیه در نمونه انجام شده و سپس بارگذاری تناوبی به شکل بار-کنترل حول یک دامنه‌ی مشخص از تنش ادامه یافته است.

مشاهده شده است که مقدار کرنش آغازین (که پس از آن بار تناوبی به نمونه اعمال شده است) اهمیت زیادی در رفتار نمونه‌ها دارد. هرچه این کرنش بزرگ‌تر باشد، دامنه‌ی چین خوردگی‌های اولیه بزرگ‌تر است؛ در نتیجه سرعت رشد کرنش غیرخطی افزایش می‌یابد. براساس نتایج آزمایشگاهی بدست‌آمدۀ از مقایسه‌ی نخ رشد کرنش پیش‌رونده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با ثابت نگهداشت دامنه‌ی بارگذاری و افزایش تنش میانگین نخ رشد کرنش پیش‌رونده افزایش می‌یابد. همچنین با کرنش آغازین یکسان و ثابت نگهداشت تنش متوسط با افزایش دامنه‌ی تنش تناوبی نخ رشد کرنش پیش‌رونده افزایش یافته است. با مقایسه‌ی نمودارهای مربوط به بارگذاری محوری یک سویه و تناوبی و انطباق این نمودارها، می‌توان به این مطلب کرد که ناحیه‌ی رشد خطی کرنش غیرخطی منطبق با محدوده‌ی سخت‌شوندگی ماده و ناحیه‌ی مربوط به رشد نمایی این کرنش منطبق با محدوده‌ی نرم‌شوندگی ماده بوده است. در آزمایش‌های تناوبی با ثابت نگهداشت دامنه و میانگین تنش اعماقی، نمونه‌های دارای آسیب خوردگی در مقایسه با نمونه‌های سالم، نخ رشد کرنش پیش‌رونده‌ی چشمگیری داشته است. در نمونه‌های دارای آسیب خوردگی، رشد کرنش پیش‌رونده در محل خورددهشده نسبت به ناحیه‌ی سالم و کل نمونه رشد بیشتری داشته است، در نتیجه چین خوردگی‌ها از محل آسیب خوردگی به صورت موضعی ایجاد و به کل نمونه توسعه پیدا می‌کنند. با توجه به ایجاد این چین خوردگی‌های موضعی در محل خورددهشده، بررسی و درنظرگرفتن فشار داخلی اهمیت بسیار بالایی دارد.



شکل ۱۹. تاریخچه‌ی تناوبی کرنش - زمان در ناحیه‌ی خورددهشده و سالم (نمونه‌ی CC۲).

ادامه دارد و بعد از آن کاهش می‌یابد. در نمودارهای کرنش ترسیم شده، برای ناحیه‌ی خورددهشده، پدیده‌ی خرابی پیش‌رونده به شکل واضح و آشکار مشاهده می‌شود. در شکل ۱۹، نمودار تاریخچه‌ی زمانی کرنش نمونه‌ی CC۲ نشان داده شده است، مطابق شکل در ناحیه‌ی سالم، کرنش پیش‌رونده دارای یک نخ رشد منفی است و با ادامه‌ی بارگذاری، این نخ رشد منفی باعث تغییر جهت کرنش از فشار به کشش می‌شود. این امر در مراحل نزدیک به کمانش کلی و خرابی نمونه اتفاق می‌افتد. در آزمایش انجام شده بر روی نمونه‌ی CC۳ با ثابت نگهداشت دامنه‌ی بارگذاری تناوبی، کرنش آغازین ۳/۰٪ و سطح میانگین بار نسبت به نمونه‌ی CC۲، ۵ کیلونیوتون افزایش داده شد. فرض دامنه‌ی ثابت با میانگین بار متغیرگویای این مطلب است که در نتیجه قطع و وصل مجدد دامنه‌ی بار ثابت است، در صورتی که مقدار بار اولیه براساس طراحی قابلیت تغییر را دارد. برای مثال ایجاد کشنش اولیه در لوله به هنگام نصب، این میزان از سطح تنش را کاهش می‌دهد.

مطابق نمودار شکل ۲۰ با افزایش ۳/۰٪ کرنش آغازین و افزایش ۵kN میانگین بار اعمالی، نخ رشد کرنش غیرخطی نسبت به نمونه‌ی CC۲ دو برابر شده است. توجه شود که رشد کرنش پیش‌رونده نمونه‌ی CC۳ در نهایت تقریباً خطی است. کرنش غیرخطی نمونه‌های CC۲ و CC۳ تا تناوب ۸۰ام بر یکدیگر منطبق‌اند و بعد از آن در نمونه‌ی CC۳ با همان نخ افزایش می‌یابد، در صورتی که این نخ در نمونه‌ی CC۲ کاهش می‌یابد و با نرخی بسیار آهسته تر ادامه پیدا می‌کند. بررسی اثر فشار داخلی همراه با موارد ذکر شده دارای اهمیت بالایی است. زیرا به نظر می‌رسد حضور فشار داخلی امکان خرابی از محل ایجاد کمانش موضعی را تشدید می‌کند.

پانوشت‌ها

1. coordinate measuring management
2. Data Loger
3. System Servo-Hydrolic Dynamic Testing

منابع (References)

1. Jiao, R. and Kyriakides, S. "Ratcheting, wrinkling and collapse of tubes under axial cycling", *International Journal of Solids and Structures*, **46**(14-15), pp. 2856-2870 (2009).
2. Limam, A., Lee, L.-H., Corona, E. and Kyriakides, S. "Inelastic wrinkling and collapse of tubes under combined bending and internal pressure", *International Journal of Mechanical Sciences*, **52**(5), pp. 637-647 (2010).
3. Chang, K.H. and Pan, W.F. "Buckling life estimation of circular tubes under cyclic bending", *International Journal of Solids and Structures*, **46**(2), pp. 254-270 (2008).
4. Paquette, J.A. and Kyriakides, S. "Plastic buckling of tubes under axial compression and internal pressure", *International Journal of Mechanical Sciences*, **48**(8), pp. 855-867 (2006).
5. Bardi, F.C. and Kyriakides, S. "Plastic buckling of circular tubes under axial compression-part I: Experiments", *International Journal of Mechanical Sciences*, **48**(8), pp. 830-841 (2006).
6. Netto, T.A. "A simple procedure for the prediction of the collapse pressure of pipelines with narrow and long corrosion defects-Correlation with new experimental data", *Applied Ocean Research*, **32**(1), pp. 132-134 (2010).
7. Sakakibara, N. and Corona, E. Kyriakides. "Collapse of partially corroded or worn pipe under external pressure", *International Journal of Mechanical Sciences*, **50**(12), pp. 1586-1597 (2008).
8. Netto, T.A., Ferraz, U.S. and Botto, A. "On the effect of corrosion defects on the collapse pressure of pipelines", Ocean Engineering Department, COPPE-Federal University of Rio de Janeiro, 21949900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil (2007).
9. Xue, J. and Hoo Fat, M. "Symmetric and anti-symmetric buckle propagation modes in subsea corroded pipelines", *Marine Structures*, **18**(1), pp. 43-61 (2005).
10. Xue, J. "A non-linear finite-element analysis of buckle propagation in subsea corroded pipelines", *Finite Elements in Analysis and Design*, **42**(14-15), pp. 1211-1219 (2006).
11. Zeng, M., et al "Modified expression for estimating the limit bending moment of local corroded pipeline", School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China (2004).

EXPERIMENTAL MODELING OF LOCAL BUCKLING OF CORRODED OFFSHORE PIPELINES UNDER AXIAL CYCLIC LOADINGS

M. Peykanu (corresponding author)

mpeykanu@yahoo.com

M. Zeinodini

zeinoddini@kntu.ac.ir

M. Motamedi

m_motamedi@sina.kntu.ac.ir

Dept. of Civil Engineering

K.N.Toosi University of Technology

Sharif Civil Engineering Journal

Volume 29, Issue 4, Page 17-24, Original Article

© Sharif University of Technology

- Received 10 May 2011; received in revised form 2 May 2012; accepted 10 September 2012.

Abstract

Repetition of start-up/shutdown and temperature changes in an offshore pipeline will generate cycles of compression/relaxation in the line. This might lead to wrinkling and local or plastic buckling in the line. On the other hand, offshore pipelines are commonly exposed to corrosion attacks from sea water and chemically corrosive fluids inside the pipe.

In the current study, the effect of corrosion defects on the tubes ratcheting response under cyclic axial loadings is investigated. The experimental modeling was aimed at providing comparisons between the behavior of intact and corroded tubes under small amplitude wrinkles and subsequent persistent cycles of axial stress ranges. The specimens were all first subjected to monotonic axial compressions to attain an initial pre-defined non-linear axial strain. The subsequent cyclic axial load was introduced to the specimen in a load control mode. The mean and amplitude values for the cyclic stress remained constant in each test but varied with different tests. The physical shape caused by the metal loss in a corroded tube is irregular in depth and in surface.

Results obtained from specimens IC1(I) and IC2(I) indicated that the increase in the cyclic stress amplitude had a major effect on the ratcheting response. Ratcheting strain responses suggested that the shape of the initial non-linear path, the constant ratcheting rate (or the slope of the linear part of the response and the num-

ber of cycles to the failure) were substantially affected by variations in the amplitude of the cyclic stress. It was observed that surface imperfections had more detrimental effects on the axial ratcheting response of the defected tubes, as compared to the corresponding monotonic responses. It was noticed that the ratcheting problem, or the possibility of progressive plastic failure, was substantially exacerbated by the presence of corrosion defects.

Key Words: Ratcheting, cyclic loading, corroded pipe, wrinkling, circular tubes.